

Pays de la Loire, Sarthe
Chenu
Forgeais

Château de Forgeais

Références du dossier

Numéro de dossier : IA72000531
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : château
Vocabulaire : Sainte-Barbe
Parties constituantes non étudiées : chapelle, colombier, moulin, communs

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1812, G1, 32 à 36 ; 1845, H6, 517 à 524 ; 1947, H6, 265 à 268 ; 2008, H6, 265-266-477-478

Historique

Les origines du château de Forgeais restent mystérieuses. Il faut noter son emplacement le long d'un ruisseau qui marque plus ou moins les limites entre l'Anjou et la Touraine. Comme d'autres sites médiévaux voisins (La Courante à Luché et la Roche à Saint-Germain-d'Arcé), l'implantation du logis est liée à celle d'un moulin à eau. Il reste peu de chose sinon un édifice de plan massé bordé d'un fossé sec à l'arrière. Les plus anciens témoignages manuscrits sur Forgeais font état d'une famille du Juglard (au moins depuis début du XVIIe siècle). Le domaine en indivision est vendu en 1835 à Louis Jules Rousseau et à son épouse Madame de Maupas, en 1849 à un certain Rey puis à Maheux et enfin en 1930 à M. Budan de Russé.

Période(s) principale(s) : 16e siècle, 2e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Dates : 1897 (daté par tradition orale)

Description

L'édifice actuel est le résultat de profonds remaniements. De la petite forteresse construite sur une plate-forme fossoyée, il ne reste que les vestiges d'une tour probablement médiévale, flanquée d'un bastion du XVIe siècle lui-même tronqué. Un logis dont on ne peut pas définir le plan masse fut sûrement mis au goût du jour au début du XVIIe siècle (baies arrières). Une première façade de style XVIIIe siècle ou néo-classique fut édifiée à la fin du XVIIIe siècle et en partie complétée ou refaite vers 1897. Même si l'escalier en bois dans l'œuvre est à l'emplacement de la bonne travée de baies, il n'est plus celui d'origine.

Les communs et la ferme ont été très remaniés, démolis et reconstruits. La ferme jadis concentrée au nord du logis tournait autour du colombier carré. Il est difficile de fixer avec exactitude l'emplacement de la chapelle Sainte-Barbe. Elle pouvait être à l'ouest du pigeonnier où un petit bâtiment renferme encore quatre culots dans les angles auraient pu supporter une fausse voûte. Les communs furent rebâties au milieu du XIXe siècle. La ferme fut repoussée vers l'est au-delà de la grange : la maison et les étables ont été bâties dans le 2e quart du XIXe siècle. Le bâtiment des communs avec des chaînages de brique, placé entre le colombier et la chapelle, est construit dans la 2e moitié du XIXe siècle.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; enduit ; moellon ; pierre de taille

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Élévations extérieures : élévation à travées, élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés ; croupe brisée

Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant, en maçonnerie ; escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours sans jour, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Statut, intérêt et protection


Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires


Bibliographie

- **Commune de Chenu : mariage dans la chapelle des Forgeais en 1791.** Dans : *Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790*. Sarthe. Archives civiles. Séries A à E et supplément. Tome premier. Le Mans : impr. Ed. Monnoyer, 1870. p. 384.


Illustrations



Extrait du plan cadastral de 1812.
IVR52_20087210009NUCA



Extrait du plan cadastral de 1845.
IVR52_20087210014NUCA



Extrait du plan cadastral de 1947.
IVR52_20087210015NUCA



Extrait du plan cadastral de 2008, section H6, échelle 1/2000e, mise à jour 2008.
IVR52_20087210045NUCA



Vue d'ensemble prise du nord.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201915NUCA



Tour de l'éperon.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse



Tour de l'éperon, détail : profil des moulures de l'échauguette.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201954NUCA



Aile nord, détail des fausses briques.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201916NUCA

IVR52_20087201927NUCA



Aile est, face nord : travée de l'escalier sur les fossés.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201917NUCA



Aile nord, face est : travée de baies.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201918NUCA



Aile nord, face est, détail : baie du XVIIe siècle (?).
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201919NUCA



Vue de volume prise du sud-est : pignon enduit, fausses briques.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201941NUCA



Façade méridionale
régularisée vers 1897.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201914NUCA



Façade méridionale :
baie du rez-de-chaussée.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201920NUCA



Façade méridionale, baie du rez-
de-chaussée : ancienne porte.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201921NUCA



Façade méridionale :
baies du premier étage.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201922NUCA



Tour de l'éperon, rez-de-
chaussée : le puits intérieur.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201928NUCA



Tour de l'éperon : escalier intérieur.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201929NUCA



Salle à manger : menuiserie de porte (XVIIe siècle ?).
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201931NUCA



Mur de l'ancien potager ou verger.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201938NUCA



Les communs reconstruits au XIXe siècle.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201932NUCA



La grange : charpente à pannes au-dessus des étables.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201939NUCA



La grange : charpente de la croupe.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201940NUCA



Le logis et le colombier vus de la cour des communs.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201937NUCA



Vue de volume du colombier.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201933NUCA



Le colombier, rez-de-chaussée : trous de boulins bouchés.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201934NUCA



Le colombier, étage supérieur : trous de boulins.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201935NUCA



Bâtiment supposé : l'ancienne
chapelle Sainte-Barbe.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201923NUCA



Vue de volume de l'ancienne
chapelle Sainte-Barbe.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201924NUCA



La chapelle, mur est : console.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201926NUCA



La chapelle : cul-de-lampe
(support d'une ogive disparue ?).
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201925NUCA



La ferme du château : maison
d'habitation 2e quart XIXe siècle.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202415NUCA



La ferme du château, la maison
d'habitation : baie en plein cintre.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202419NUCA



La ferme du château : les étables.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202416NUCA



La ferme du château, les étables : travée de baies.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202417NUCA



La ferme du château, les étables : la lucarne.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202418NUCA



La ferme du château : la grange.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202421NUCA



La grange avec toit à croupes.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202414NUCA



La ferme du château, la grange : croupe du pignon nord.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202420NUCA



La ferme du château, petit bâtiment remanié en porcherie.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202412NUCA



La ferme du château, porcherie, façade sud : ancienne maison ?
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202413NUCA



La ferme du château, porcherie : les cours.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202422NUCA



La ferme du château, porcherie : cour des soues.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse



Parc.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201953NUCA



Parc.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201951NUCA

IVR52_20087202424NUCA



Vue d'ensemble du moulin.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201947NUCA



Entrée de l'eau dans le moulin.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201948NUCA



Bief avec deux pelles de déversoir.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201943NUCA



Bief.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201942NUCA



Bief : vestiges du laavoir dans l'angle.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201945NUCA



Déversoir.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201944NUCA



Vue du moulin depuis le ruisseau
situé sur la commune de Brèches (37).
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201946NUCA



Sortie de l'eau du moulin.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201949NUCA

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

Chenu : présentation de la commune (IA72000613) Pays de la Loire, Sarthe, Chenu

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christine Toulhier, Natacha Abriat

Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général



Extrait du plan cadastral de 1812.


Référence du document reproduit :

- Cadastre de 1812, section G1, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 078/16).

IVR52_20087210009NUCA

(c) Conseil départemental de la Sarthe

communication libre, reproduction soumise à autorisation




Extrait du plan cadastral de 1845.

Référence du document reproduit :

- Cadastre de 1845, section H6, échelle 1/2000e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 078/109).

IVR52_20087210014NUCA

(c) Conseil départemental de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Extrait du plan cadastral de 1947.

Référence du document reproduit :

- Cadastre de 1947, section H6, échelle 1/2000e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 078/144).

IVR52_20087210015NUCA

(c) Conseil départemental de la Sarthe

communication libre, reproduction soumise à autorisation



Extrait du plan cadastral de 2008, section H6, échelle 1/2000e, mise à jour 2008.

IVR52_20087210045NUCA

(c) Direction générale des impôts - Cadastre
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble prise du nord.

IVR52_20087201915NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Tour de l'éperon.

IVR52_20087201927NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Tour de l'éperon, détail : profil des moulures de l'échauguette.

IVR52_20087201954NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Aile nord, détail des fausses briques.

IVR52_20087201916NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Aile est, face nord : travée de l'escalier sur les fossés.

IVR52_20087201917NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Aile nord, face est : travée de baies.

IVR52_20087201918NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Aile nord, face est, détail : baie du XVIIe siècle (?).

IVR52_20087201919NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue de volume prise du sud-est : pignon enduit, fausses briques.

IVR52_20087201941NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Façade méridionale régularisée vers 1897.

IVR52_20087201914NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Façade méridionale : baie du rez-de-chaussée.

IVR52_20087201920NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Façade méridionale, baie du rez-de-chaussée : ancienne porte.

IVR52_20087201921NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Façade méridionale : baies du premier étage.

IVR52_20087201922NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Tour de l'éperon, rez-de-chaussée : le puits intérieur.

IVR52_20087201928NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Tour de l'éperon : escalier intérieur.

IVR52_20087201929NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Salle à manger : menuiserie de porte (XVIIe siècle ?).

IVR52_20087201931NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Mur de l'ancien potager ou verger.

IVR52_20087201938NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

communication libre, reproduction soumise à autorisation



Les communs reconstruits au XIXe siècle.

IVR52_20087201932NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



La grange : charpente à pannes au-dessus des étables.

IVR52_20087201939NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



La grange : charpente de la croupe.

IVR52_20087201940NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Le logis et le colombier vus de la cour des commun.

IVR52_20087201937NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue de volume du colombier.

IVR52_20087201933NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Le colombier, rez-de-chaussée : trous de boulins bouchés.

IVR52_20087201934NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Le colombier, étage supérieur : trous de boulins.

IVR52_20087201935NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Bâtiment supposé : l'ancienne chapelle Sainte-Barbe.

IVR52_20087201923NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue de volume de l'ancienne chapelle Sainte-Barbe.

IVR52_20087201924NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



La chapelle, mur est : console.

IVR52_20087201926NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



La chapelle : cul-de-lampe (support d'une ogive disparue ?).

IVR52_20087201925NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation




La ferme du château : maison d'habitation 2e quart XIXe siècle.

IVR52_20087202415NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



La ferme du château, la maison d'habitation : baie en plein cintre.

IVR52_20087202419NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



La ferme du château : les étables.

IVR52_20087202416NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



La ferme du château, les étables : travée de baies.

IVR52_20087202417NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



La ferme du château, les étables : la lucarne.

IVR52_20087202418NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



La ferme du château : la grange.

IVR52_20087202421NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



La grange avec toit à croupes.

IVR52_20087202414NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

communication libre, reproduction soumise à autorisation



La ferme du château, la grange : croupe du pignon nord.

IVR52_20087202420NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



La ferme du château, petit bâtiment remanié en porcherie.

IVR52_20087202412NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



La ferme du château, porcherie, façade sud : ancienne maison ?

IVR52_20087202413NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



La ferme du château, porcherie : les cours.

IVR52_20087202422NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



La ferme du château, porcherie : cour des soues.

IVR52_20087202424NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Parc.

IVR52_20087201953NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Parc.

IVR52_20087201951NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble du moulin.

IVR52_20087201947NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Entrée de l'eau dans le moulin.

IVR52_20087201948NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation




Bief avec deux pelles de déversoir.

IVR52_20087201943NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Bief.

IVR52_20087201942NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

communication libre, reproduction soumise à autorisation




Bief : vestiges du lavoire dans l'angle.

IVR52_20087201945NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Déversoir.

IVR52_20087201944NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue du moulin depuis le ruisseau situé sur la commune de Brèches (37).

IVR52_20087201946NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

communication libre, reproduction soumise à autorisation



Sortie de l'eau du moulin.

IVR52_20087201949NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation