

Pays de la Loire, Sarthe
Savigné-sous-le-Lude
la Besnardière

Manoir de la Besnardière

Références du dossier

Numéro de dossier : IA72000978
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : manoir
Appellation : de la Besnardière
Parties constituantes non étudiées : dépendance

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1811, F1, 335-338-339 ; 1846, J2, 703-704 ; 1978, C5, 267

Historique

On ne connaît rien de cette grande maison du début du XVI^e siècle. Sa distribution est assez originale. Il semble que l'étage n'ait pas la même destination que le rez-de-chaussée : croisées au rez-de-chaussée, demies croisées à l'étage. Même si déjà, sur le cadastre de 1811, une maison avec four à pain sur le pignon existe, on ne peut exclure une invention du premier quart du XX^e siècle avec des morceaux démontés du château de Bois-Pincé : charpente, croisées et éventuellement lambris intérieurs.

Période(s) principale(s) : 16^e siècle, 1^{er} quart 20^e siècle
Remploi provenant de : 72, château de Bois-Pincé

Description

Cette maison en forme de manoir présente quelques incohérences de composition à la fois sur la façade antérieure avec les fausses travées de baies et la porte d'engrangement au premier étage. La maison n'a pas de cheminée à l'étage et ne possède pas de trace de grands conduits. Il n'y a pas de place pour une cage d'escalier réduite à une simple échelle.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : silex ; meulière ; calcaire ; enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée, élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier dans-œuvre : échelle, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen

Statut, intérêt et protection

Il s'agit d'un faux manoir.

Intérêt de l'œuvre : à étudier

Statut de la propriété : propriété privée


Illustrations



Plan en 1811.
IVR52_20057204192NUCA



Plan en 1846.
IVR52_20057204474NUCA



Plan en 1978.
IVR52_20057204401NUC



Vue de volume.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20067206402NUCA



Vue générale.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20067206388NUCA



Vue générale.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20067206390NUCA




Façade antérieure sur cour.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20067206389NUCA



Travée de baies à droite :
croisée et demie baie.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20067206393NUCA



Croisée droite au rez-de-chaussée.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20067206395NUCA



Travée droite : demie baie haute.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20067206394NUCA



Croisée à droite : meneau.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20067206396NUCA



Travée de baies à gauche.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20067206397NUCA



Baie chanfreinée dans le pignon.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20067206391NUCA



Baie chanfreinée du comble.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20067206392NUCA



Autre pignon.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20067206401NUCA



Façade postérieure : porte.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20067206398NUCA



Façade postérieure : 2e porte.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20067206400NUCA



Façade postérieure : baie à l'étage.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20067206399NUCA




Rez-de-chaussée, salle à gauche : lambris de récupération.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20077200803NUCA



Rez-de-chaussée, salle de gauche : lambris XIXe siècle.
 Phot. François Lasa
 IVR52_20077200802NUCA



Rez-de-chaussée, salle à gauche : lambris XIXe siècle de récupération.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20077200805NUCA



Rez-de-chaussée, lambris de
récupération : loquet de porte.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077200804NUCA



Charpente de récupération ?
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077200806NUCA



La charpente de récupération : détail
de l'assemblage du faux entrain.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077200810NUCA

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

Savigné-sous-le-Lude : présentation de la commune (IA72001022) Pays de la Loire, Sarthe, Savigné-sous-le-Lude
Logis, manoirs et châteaux de l'aire d'étude du Lude (IA72002017)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christine Toulhier

Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général



Plan en 1811.


Référence du document reproduit :

- Extrait du plan cadastral de 1811, section F1, échelle 1:12500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 337/12).

IVR52_20057204192NUCA

(c) Conseil départemental de la Sarthe

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan en 1846.


Référence du document reproduit :

- Extrait du plan cadastral de 1811, section J2, échelle 1:2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 337/94).

IVR52_20057204474NUCA

(c) Conseil départemental de la Sarthe

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan en 1978.

Référence du document reproduit :

- Extrait du plan cadastral de 19787, section C5, échelle 1:2000e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 337/126).

IVR52_20057204401NUC

(c) Conseil départemental de la Sarthe

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de volume.

IVR52_20067206402NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR52_20067206388NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR52_20067206390NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure sur cour.

IVR52_20067206389NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Travée de baies à droite : croisée et demie baie.

IVR52_20067206393NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Croisée droite au rez-de-chaussée.

IVR52_20067206395NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Travée droite : demie baie haute.

IVR52_20067206394NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Croisée à droite : meneau.

IVR52_20067206396NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Travée de baies à gauche.

IVR52_20067206397NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Baie chanfreinée dans le pignon.

IVR52_20067206391NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Baie chanfreinée du comble.

IVR52_20067206392NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Autre pignon.

IVR52_20067206401NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure : porte.

IVR52_20067206398NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure : 2e porte.

IVR52_20067206400NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure : baie à l'étage.

IVR52_20067206399NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée, salle à gauche : lambris de récupération.

IVR52_20077200803NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée, salle de gauche : lambris XIXe siècle.

IVR52_20077200802NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Rez-de-chaussée, salle à gauche : lambris XIXe siècle de récupération.

IVR52_20077200805NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée, lambris de récupération : loquet de porte.

IVR52_20077200804NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Charpente de récupération ?

IVR52_20077200806NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La charpente de récupération : détail de l'assemblage du faux entrain.

IVR52_20077200810NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation