

Pays de la Loire, Mayenne
Blandouet
2 chemin du Laurier

Maison - 2 chemin du Laurier, Blandouet

Références du dossier

Numéro de dossier : IA53002271
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : atelier, remise, écurie, puits

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1842, C, 394 ; 1982, C, 496

Historique

Le corps principal de la maison peut, d'après la pente de sa toiture et sa charpente, remonter au XVI^e ou au XVII^e siècle. Ses baies ont été remaniées dans la deuxième moitié du XIX^e siècle (porte) et dans la deuxième moitié du XX^e siècle (fenêtres). Sa façade a été remontée en 1996. La charpente a été profondément modifiée en 2005. Le corps de bâtiment contigu figure aussi sur le plan cadastral de 1842. Il a été fortement remanié lors de l'installation d'un atelier de charron en 1874, puis pourvu dans le troisième quart du XX^e siècle d'une grande porte coulissante (alors qu'il était utilisé par un menuisier, en activité jusqu'en 1985 environ), supprimée lors du remaniement de la fin du siècle. La remise-écurie date de la deuxième moitié du XIX^e siècle.

Période(s) principale(s) : Temps modernes, 4^e quart 20^e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2^e moitié 19^e siècle, 3^e quart 20^e siècle, 1^{er} quart 21^e siècle
Dates : 1874 (daté par source)

Description

La maison est constituée de deux parties, l'une à un étage carré, et l'autre, qui servait d'atelier, en rez-de-chaussée et à comble à surcroît. La charpente de la partie principale était, jusqu'à son remaniement en 2005, du type à ferme et à panne sous chevron porteur. Ses trois fermes formaient un ensemble homogène comme le soulignait la numération continue qu'elles portaient (d'est en ouest et du sud au nord : I, II, III, IIII, V, VI). Les poinçons ouest et central présentent un renflement en partie haute. Avant 1985 l'étage carré servait de grenier. A-t-il remplacé un étage sous charpente ? L'ancienne remise comporte à son extrémité une petite écurie. Un puits non voûté prend place dans le jardin. La maison appartient au type II.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès, moellon sans chaîne en pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : La typologie des maisons est établie en fonction de l'importance des remaniements entrepris après l'établissement du cadastre en 1842. Type I : maison conservée dans son aspect antérieur à 1842. Type II : maison remaniée en façade (la morphologie ancienne est conservée). Type III : maison complètement remaniée ou reconstruite au même emplacement. Type IV : maison construite ex nihilo après le premier cadastre.

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- Archives départementales de la Mayenne ; 3 P 53. **Matrices des propriétés foncières bâties et non bâties de Blandouet, 1842-1883.**

Documents figurés

- [La maison du 2, chemin du Bourrelrier, à Blandouet]** / fotogr. par Dominique Tavenon (propriétaire). S.d. [ca 1985]. 2 phot. pos.
Collection particulière

Illustrations



Photographie, vers 1985. Vue avant travaux de la façade principale depuis le jardin à l'est.
Autr. Dominique Tavenon,
Repro. François Lasa
IVR52_20055302114NUCA



Photographie, vers 1985. Vue de la façade principale depuis le jardin au sud-est.
Autr. Dominique Tavenon,
Phot. François Lasa
IVR52_20055302113NUCA



Vue actuelle de la façade principale depuis le jardin.
Phot. François Lasa
IVR52_20055302112NUCA



Vue de la façade principale et des murs pignons ouest depuis la ruelle.
Phot. François Lasa
IVR52_20055302111NUCA



Photographie, 2005. La ferme centrale de la charpente vue depuis l'ouest avant travaux.



Photographie, 2005. La partie supérieure de la ferme centrale de la charpente vue depuis l'ouest avant travaux.
Autr. Nicolas Foisneau,
Phot. François Lasa
IVR52_20055302263NUCA

Autr. Nicolas Foisneau,
Phot. François Lasa
IVR52_20055302262NUCA



Vue après travaux de la
charpente depuis l'ouest.
Phot. François Lasa
IVR52_20055302132NUCA



La remise vue depuis la ruelle.
Phot. François Lasa
IVR52_20055302110NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Blandouet (IA53002211) Pays de la Loire, Mayenne, Blandouet

Les maisons de la commune de Blandouet (IA53002216) Pays de la Loire, Mayenne, Blandouet

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nicolas Foisneau, Christian Davy

Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Mayenne



Photographie, vers 1985. Vue avant travaux de la façade principale depuis le jardin à l'est.

Référence du document reproduit :

- **[La maison du 2, chemin du Bourrelier, à Blandouet]** / fotogr. par Dominique Tavenon (propriétaire). S.d. [ca 1985]. 2 phot. pos.
Collection particulière

IVR52_20055302114NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : François Lasa

Auteur du document reproduit : Dominique Tavenon

Date de prise de vue : 2005

(c) Collection particulière ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Photographie, vers 1985. Vue de la façade principale depuis le jardin au sud-est.

Référence du document reproduit :

- **[La maison du 2, chemin du Bourrelrier, à Blandouet]** / fotogr. par Dominique Tavenon (propriétaire). S.d. [ca 1985]. 2 phot. pos.
Collection particulière

IVR52_20055302113NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Auteur du document reproduit : Dominique Tavenon

Date de prise de vue : 2005

(c) Collection particulière ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue actuelle de la façade principale depuis le jardin.

IVR52_20055302112NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la façade principale et des murs pignons ouest depuis la ruelle.

IVR52_20055302111NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Photographie, 2005. La ferme centrale de la charpente vue depuis l'ouest avant travaux.

IVR52_20055302262NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Auteur du document reproduit : Nicolas Foisneau

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Photographie, 2005. La partie supérieure de la ferme centrale de la charpente vue depuis l'ouest avant travaux.

IVR52_20055302263NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Auteur du document reproduit : Nicolas Foisneau

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue après travaux de la charpente depuis l'ouest.

IVR52_20055302132NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La remise vue depuis la ruelle.

IVR52_20055302110NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation