

Pays de la Loire, Vendée
Luçon
Route départementale n° 50

Pont à Didot, Route départementale n° 50

Références du dossier

Numéro de dossier : IA85001807
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : pont
Appellation : dit à Didot

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1816, C. non cadastré ; domaine public ; 2005, oD. non cadastré ; domaine public

Historique

Le premier pont, datant de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe, était en bois. En 1827, les garde-corps furent réparés. La reconstruction de l'ouvrage est entreprise en 1860.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle (détruit), 3e quart 19e siècle
Dates : 1860 (daté par travaux historiques)

Description

Le pont à Didot est un pont routier permettant de franchir le canal des Hollandais, sur la route allant de Luçon à Champagné-les-Marais. C'est un ouvrage en pierre de taille de calcaire, comportant deux arches voûtées en berceau, avec une pile centrale. Son utilité est double ; d'une part, il est nécessaire à la circulation au sein du marais, d'autre part, il facilite l'écoulement des eaux du marais mouillé en direction du canal de Luçon.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille
Couvrements : voûte en berceau

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires


Documents d'archive

- Centre de ressources du patrimoine. Inventaire général/ GAL Sud-Vendée. Etude du patrimoine hydraulique en Sud-Vendée : dossier sur le pont Didot, établi en 1999 par Géraldine Métayer.

Documents figurés

- Plan cadastral de 1816. (Archives départementales de la Vendée ; E dépôt 128, 1 G 3).

Illustrations



Le pont sur le plan cadastral actuel.
Dess. Virginie Desvigne
IVR52_20118500978NUDA



Détail de la section C du plan
cadastral de 1816, montrant le
pont Didot avant sa reconstruction.
Phot. Patrice (reproduction) Giraud
IVR52_20078500459NUCA



Vue d'ensemble du pont.
Phot. Patrice Giraud
IVR52_20098500239NUCA



Vue montrant le système
de régulation de l'eau.
Phot. Patrice Giraud
IVR52_20098500240NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Luçon, présentation du territoire communal (IA85001723) Pays de la Loire, Vendée, Luçon

Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau

Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général



Le pont sur le plan cadastral actuel.

IVR52_20118500978NUDA

Auteur de l'illustration : Virginie Desvigne

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite



Détail de la section C du plan cadastral de 1816, montrant le pont Didot avant sa reconstruction.

Référence du document reproduit :

- Plan cadastral de 1816. (Archives départementales de la Vendée ; E dépôt 128, 1 G 3).

IVR52_20078500459NUCA

Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives départementales de la Vendée
communication libre, reproduction interdite



Vue d'ensemble du pont.

IVR52_20098500239NUCA

Auteur de l'illustration : Patrice Giraud

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue montrant le système de régulation de l'eau.

IVR52_20098500240NUCA

Auteur de l'illustration : Patrice Giraud

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation