

Pays de la Loire, Mayenne  
Mayenne  
Brives

## Ferme, actuellement maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA53001911  
Date de l'enquête initiale : 2001  
Date(s) de rédaction : 2006  
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale rivière Mayenne  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : maison

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Réseau hydrographique : la Mayenne  
Références cadastrales : 1995, ZM, 23

### Historique

La ferme a vraisemblablement été construite vers 1900, en même temps ou immédiatement après le logis patronal dont elle dépendait, à l'emplacement de cinq maisons d'ouvriers détruites en 1899 (mention de démolition dans les matrices cadastrales en 1900). La porcherie, située près de l'entrée de la cour, a probablement été ajoutée dans l'entre-deux-guerres, lors de la transformation de l'ancienne porcherie en étable. Trois têtes sculptées ont été insérées dans les jambages de la porte de la cave dans la deuxième moitié du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle  
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle

### Description

Les bâtiments sont disposés autour d'une cour rectangulaire fermée. Le logis, situé sur le côté ouest, se distingue des autres bâtiments par le traitement de ses chaînes d'angle et de ses encadrements en granite beige taillé. Les baies et les chaînes de la cave et de l'étable contigus au logis et de l'étable-grange-remise ainsi que les ouvertures de l'étable est et de l'ancienne porcherie (dépourvues de chaînes d'angle) sont en granite taillé gris et en brique. Le côté nord est bordé d'un bâtiment à pignon sur cour précédé d'un enclos et encadré de deux corps plus bas (sans doute des poulaillers). Ses baies sont en brique et en calcaire taillé. Sa fonction est difficile à déterminer : chenil ? Les portes de l'ancienne porcherie qui ouvraient sur l'enclos reporté hors de la cour, le long du chemin d'accès, ont été bouchées et des jours en brique ont été percés lors de sa transformation en étable. La nouvelle porcherie, perpendiculaire à l'ancienne, est pourvue d'ouvertures rectangulaires servant à l'alimentation des animaux. Les toitures ont été refaites en ardoise artificielle losangée, sauf sur les bâtiments nord.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès, moellon ; grès, moellon sans chaîne en pierre de taille ; brique  
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture  
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Documents d'archive

- Archives départementales de la Mayenne ; 3 P 628. **Matrices des propriétés bâties de Mayenne, 1883-1911.** case 904

## Illustrations



Vue d'ensemble depuis l'est.  
Phot. François Lasa  
IVR52\_20065300705NUCA



Vue d'ensemble depuis le nord-est.  
Phot. François Lasa  
IVR52\_20065300715NUCA



Le bâtiment abritant le logis, la cave et sans doute une étable.  
Phot. François Lasa  
IVR52\_20065300706NUCA



Détail de la porte de la cave :  
sculptures du jambage droit.  
Phot. François Lasa  
IVR52\_20065300708NUCA



Détail de la porte de la cave :  
sculpture du jambage gauche.  
Phot. François Lasa  
IVR52\_20065300709NUCA



Vue depuis la cour vers le nord :  
l'étable ouest, les bâtiments  
nord, l'étable est, l'ancienne  
et la nouvelle porcherie.  
Phot. François Lasa  
IVR52\_20065300707NUCA



Les bâtiments nord et l'étable est.  
Phot. François Lasa  
IVR52\_20065300710NUCA



L'étable est, l'ancienne  
et la nouvelle porcherie.  
Phot. François Lasa  
IVR52\_20065300711NUCA



Ouverture d'alimentation  
de la nouvelle porcherie.  
Phot. François Lasa  
IVR52\_20065300713NUCA



L'ancienne porcherie et son enclos  
vus depuis le chemin au sud.  
Phot. François Lasa  
IVR52\_20065300714NUCA



Vue depuis la cour vers le  
sud : l'étable-grange-remise.  
Phot. François Lasa  
IVR52\_20065300712NUCA

## Dossiers liés

Est partie constituante de : Moulin à farine et filature, puis corderie, puis fonderie et usine de construction mécanique, dites usine Pellier puis Mayenne Fontes Industrie (IA53000593) Pays de la Loire, Mayenne, Mayenne, Brives

Auteur(s) du dossier : Nicolas Foisneau

Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Mayenne



Vue d'ensemble depuis l'est.

IVR52\_20065300705NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général  
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble depuis le nord-est.

IVR52\_20065300715NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général  
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Le bâtiment abritant le logis, la cave et sans doute une étable.

IVR52\_20065300706NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général  
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Détail de la porte de la cave : sculptures du jambage droit.

IVR52\_20065300708NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général  
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Détail de la porte de la cave : sculpture du jambage gauche.

IVR52\_20065300709NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général  
communication libre, reproduction soumise à autorisation





Vue depuis la cour vers le nord : l'étable ouest, les bâtiments nord, l'étable est, l'ancienne et la nouvelle porcherie.

IVR52\_20065300707NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général  
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Les bâtiments nord et l'étable est.

IVR52\_20065300710NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général  
communication libre, reproduction soumise à autorisation



L'étable est, l'ancienne et la nouvelle porcherie.

IVR52\_20065300711NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général  
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Ouverture d'alimentation de la nouvelle porcherie.

IVR52\_20065300713NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général  
communication libre, reproduction soumise à autorisation



L'ancienne porcherie et son enclos vus depuis le chemin au sud.

IVR52\_20065300714NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général  
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue depuis la cour vers le sud : l'étable-grange-remise.

IVR52\_20065300712NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général  
communication libre, reproduction soumise à autorisation