

Le comble du moulin vu de l'est. Au premier plan, la charpente de la partie édifiée en 1850 ; au second plan celle de la partie reconstruite en 1879.

IVR52_20015300659X

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2001

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

communication libre, reproduction soumise à autorisation

3 octobre 2024 Page 1