



Vue d'ensemble du site du moulin depuis la rive droite, pendant les écoures de 2009 : dépendance nord, isolée ; ancien logement du meunier et en retour corps contenant un cellier, une écurie et à l'étage les chambres des ouvriers ; nouveau moulin.

IVR52_20095300501NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2009

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation