



I : détail des ouvertures du bâtiment construit au début du XXe siècle désaffecté, linteau et chaînage en briques.

IVR52_20134402143NUCA

Auteur de l'illustration : Denis Pillet

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation