



Vue d'ensemble du site du moulin depuis la rive droite : dépendance nord, isolée ; ancien logement du meunier et en retour corps contenant un cellier, une écurie et à l'étage les chambres des ouvriers ; nouveau moulin.

IVR52_20015300761X

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2001

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation