



Comble du corps principal. Détail de la charpente vu depuis le nord : panne ouest, entrants retroussés de la ferme centrale et des deuxième et première fermes sud.

IVR52\_20035302166NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation