



Corps principal, charpente : vue d'ensemble, en axe est-ouest. A gauche, issue vers le couvrement de l'escalier. Etat avant les travaux de restauration 1997-1998.

IVR52_19974903140X

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation