



Façade nord-est, en amont, des vestiges du bâtiment du moulin, pendant les écourues de 2009 : soubassement du moulin avec les entrées des deux coursiers, logis du meunier (remanié).

IVR52_20095300498NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2009

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation