



Vue partielle de dessous de la charpente de la tour nord depuis le premier étage de la tour : le niveau inférieur et l'enrayure inférieure de la charpente.

IVR52_20175300146NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation