



Corps principal, 1er étage, pièce extrême gauche (est), contreplongée sur le plafond, à droite et au-dessus de la cheminée : poutre sectionnée par un mur de refend à la fin du 19e siècle ; travaux de restauration, 1997-1998.

IVR52_19974903143X

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation