


Intérieur, premier étage. Hérisson qui transmettait le mouvement rotatif aux deux couronnes des meules. L'arbre horizontal qui vient s'engrener sur pignon biais était entraîné par un moteur pouvant faire tourner le moulin lors des pannes de vent.

IVR52_20044900747NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation