



Vue intérieure de la tour de bas en haut. Détail du hérission de distribution du mouvement aux deux petits-fers des couronnes et de la réception du mouvement du moteur auxiliaire extérieur (pignon biais). Josick Lancien, septembre 1990.

IVR52_20094401452NUCA

Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives communales de Guérande
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation