



O, O', O'' : points d'appui des leviers
A, A', A'' : points d'application du poids
B, B', B'' : points d'application des forces motrices

Moulin de Drézeux. Schéma de fonctionnement des leviers de la trempure à trois leviers.
Dessin, C, Cussonneau.

Référence du document reproduit :

- Relevé. Relevé.

IVR52_20094401692NUCA

Auteur de l'illustration : Christian Cussonneau

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation