

DOSSIER COLLECTIF DES MAISONS DE BLANDOUET

Les bases de référence sont constituées du cadastre de 1842, du recensement de population de 1861 et de l'enquête d'inventaire menée sur le terrain en 2005.

Définition d'une maison : il s'agit d'un édifice dont la fonction essentielle est l'habitation de l'homme, parfois complété d'une fonction commerciale à travers une boutique et accompagné d'une ou plusieurs dépendances.

Répartition des maisons dans l'habitat

% population vivant dans le bourg (recensement 1861)	Nombre de maisons dans l'habitat du bourg (enquête inventaire)	Nombre de maisons dans l'habitat hors bourg (enquête inventaire)	Nombre de maisons dans l'habitat de la commune (enquête inventaire)
34%	53/53 (100%)	5/35 (14%)	58/88 (66%)

La typologie est établie en fonction de l'importance des remaniements entrepris après l'établissement du cadastre en 1842.

Type I : maison conservée dans son aspect antérieur à 1842.

Type II : maison remaniée en façade (le profil ancien est conservé).

Type III : maison complètement remaniée ou reconstruite au même emplacement.

Type IV : maison construite ex nihilo après le cadastre de 1842.

Les maisons sélectionnées sont en **gras**.

Adresse ou lieu-dit	Type	Dénomination successives et actuelle
Adam-Becker (place) 1 ; Saint-Jean-sur-Erve (route de) 1	II	mairie-école, actuellement maison
Adam-Becker (place) 2 1 ^{ère} maison	III	
Adam-Becker (place) 2 2 ^e maison	II	
Adam-Becker (place) 3	III	
Adam-Becker (place) 5 1 ^{ère} maison	III	
Adam-Becker (place) 5 2 ^e maison	III	
Adam-Becker (place) 7	III	
Adam-Becker (place) 9	III	
Bas Château (rue du) 1 1 ^{ère} maison	III	
Bas Château (rue du) 1 2 ^e maison	III	
Bas Château (rue du) 3	III	
Bas Château (rue du) 4 1 ^{ère} maison	III	
Bas Château (rue du) 4 2 ^e maison	III	ferme, actuellement maison
Bas Château (rue du) 5	III	

Bourrelier (rue du) 1 1 ^{ère} maison	III	
Bourrelier (rue du) 1 2^e maison	II	
Bourrelier (rue du) 2	III	
Bourrelier (rue du) 3	III	
Bourrelier (rue du) 5 1^{ère} maison	III	
Bourrelier (rue du) 5 2 ^e maison	III	atelier
Bourrelier (rue du) 7	IV	
Chammes (route de) 1	III	
Chammes (route de) 2	IV	
Chammes (route de) 3	III	
Chammes (route de) 4	II	
Chammes (route de)	IV	atelier
Chammes (route de) 6	IV	
Croix-Hubert (rue de la) 1 ^{ère} maison	III	
Croix-Hubert (rue de la) 2 ^e maison	IV	
Croix-Hubert (rue de la) 3 ^e maison	III	remise
Croix-Hubert (rue de la) 4 ^e maison	III	
Laurier (chemin du) 1	II	
Laurier (chemin du) 2	II	
Laurier (chemin du) 3	III	
Laurier (chemin du) 4	III	
Plan d'Eau (rue du) 1	III	
Plan d'Eau (rue du) 2 1 ^{ère} maison	II	
Plan d'Eau (rue du) 2 2^e maison	II	
Plan d'Eau (rue du) 3	III	
Rouessé-Vassé (route de)	II	presbytère, actuellement mairie et salle des fêtes
Rouessé-Vassé (route de) 2	II	
Rouessé-Vassé (route de) 3	III	
Rouessé-Vassé (route de) 4	IV	
Rouessé-Vassé (route de) 6	III	
Saint-Jean-sur-Erve (route de)	II	étable
Saint-Jean-sur-Erve (route de) 2	III	
Saint-Jean-sur-Erve (route de) 3 1 ^{ère} maison	III	
Saint-Jean-sur-Erve (route de) 3 2 ^e maison	III	étable
Saint-Jean-sur-Erve (route de), Haut-Perrin (le)	II	
Saint-Jean-sur-Erve (route de) 4	III	
Saint-Jean-sur-Erve (route de), Butte (la)	III	ferme, actuellement maison
Saint-Jean-sur-Erve (route de), Butte (la)	II	étable

Chemin rural n° 7	III	
Chambord	IV*	
Girardière (la)	IV	
Parcelle (la)	III	ferme, actuellement maison
Petit-Coin-des-Haies (le)	III	écart
Roiries (les)	III	

* Maison construite dans le deuxième quart du XIX^e siècle.

Répartition des maisons en fonction de la typologie

Type I	Type II	Type III	Type IV	Total
0	13 (22%)	37 (64%)	8 (14%)	58

Près des deux-tiers des maisons (64%) figurent sur le plan cadastral de 1842 mais ont été fortement reprises dans leur gros-œuvre et leurs toitures, voire totalement reconstruites au même emplacement. Plus d'une sur cinq (22%) a connu des remaniements plus limités, sans reconstruction de la charpente. Une sur sept seulement (14%) a été bâtie ex nihilo après 1842. Aucune n'a conservé son aspect originel.

Maisons détruites entre 1842 et 2005

Adresse ou lieu-dit	Références cadastrales (1842)	Date de destruction
Maison-du-Patis (la)	B 232	
Maison-Neuve (la)	D 207	1871 (matrices cadastrales)
Petite-Pansuère (la)	A 1	1913 (m. c.)
Sabière (la)	A 270	

Le bâti des maisons en 2005

Seuls les bâtiments antérieurs à 1940 ont été étudiés.

Logis et dépendances

Adresse ou lieu-dit	Nombre de bâtiments	Dépendances	Dépendances isolées
Adam-Becker (place) 1 ; Saint-Jean-sur-Erve (route de) 1	2	grenier, boutique	dépendance
Adam-Becker (place) 2 1 ^{ère} maison	1	grenier, café, étable-grange	
Adam-Becker (place) 2 2 ^e maison	1	grenier, dépendance	

Adam-Becker (place) 3	1	grenier, café	
Adam-Becker (place) 5 1 ^{ère} maison	1	grenier	
Adam-Becker (place) 5 2 ^e maison	1	grenier	
Adam-Becker (place) 7	2	grenier, boutique	dépendance
Adam-Becker (place) 9	1	grenier, boutique	
Bas Château (rue du) 1 1 ^{ère} maison	1	grenier	
Bas Château (rue du) 1 2 ^e maison	1	grenier	
Bas Château (rue du) 3	1	grenier, dépendance	
Bas Château (rue du) 4 1 ^{ère} maison	1	grenier	
Bas Château (rue du) 4 2 ^e maison	2	grenier, étable- grange	porcherie
Bas Château (rue du) 5	1	grenier	
Bourrelier (rue du) 1 1 ^{ère} maison	1	grenier	
Bourrelier (rue du) 1 2^e maison	1		
Bourrelier (rue du) 2	2		étable-grange-poulailler
Bourrelier (rue du) 3	1	grenier, étable- grange	
Bourrelier (rue du) 5 1^{ère} maison	1	grenier, cellier	
Bourrelier (rue du) 5 2 ^e maison	1		
Bourrelier (rue du) 7	1	grenier, atelier	
Chammes (route de) 1	1	grenier	
Chammes (route de) 2	1	grenier	
Chammes (route de) 3	1	grenier	
Chammes (route de) 4	1	grenier	
Chammes (route de)	1	grenier, étable	
Chammes (route de) 6	1	grenier, dépendance	
Croix-Hubert (rue de la) 1 ^{ère} maison	1	grenier	
Croix-Hubert (rue de la) 2 ^e maison	1	grenier	
Croix-Hubert (rue de la) 3 ^e maison	1	grenier	
Croix-Hubert (rue de la) 4 ^e maison	1	grenier	
Laurier (chemin du) 1	1	grenier, cellier	
Laurier (chemin du) 2	2	grenier, atelier	écurie-remise
Laurier (chemin du) 3	1	grenier	
Laurier (chemin du) 4	1	grenier, dépendance	
Plan d'Eau (rue du) 1	1	grenier	

Plan d'Eau (rue du) 2 1 ^{ère} maison	1	grenier	
Plan d'Eau (rue du) 2 2^e maison	1	grenier	
Plan d'Eau (rue du) 3	2	grenier	porcherie
Rouessé-Vassé (route de)	1	grenier	
Rouessé-Vassé (route de) 2	2	grenier, fournil, cellier	dépendance
Rouessé-Vassé (route de) 3	2	grenier, boutique	dépendance
Rouessé-Vassé (route de) 4	1	grenier	
Rouessé-Vassé (route de) 6	1	grenier, cellier	
Saint-Jean-sur-Erve (route de)	1	grenier	
Saint-Jean-sur-Erve (route de) 2	3	grenier	étable-grange dépendance
Saint-Jean-sur-Erve (route de) 3 1 ^{ère} maison	1	grenier	
Saint-Jean-sur-Erve (route de) 3 2 ^e maison	1	grenier	
Saint-Jean-sur-Erve (route de), Haut-Perrin (le)	1	grenier, étable- grange	
Saint-Jean-sur-Erve (route de) 4	1	grenier, étable- grange	
Saint-Jean-sur-Erve (route de), Butte (la)	2	grenier, cellier, fournil	remise
Saint-Jean-sur-Erve (route de), Butte (la)	1	grenier, étable- grange	
Chemin rural n° 7	1	grenier	
Chambord	4		écurie-grange-remise- fournil-logement étable-grange remise
Girardière (la)	1	grenier	
Parcelle (la)	1	grenier, étable- grange	
Petit-Coin-des-Haies (le)	2	grenier, porcherie, cellier	logis-grenier-étable- grange
Roiries (les)	1	grenier, étable- grange	
Total : 58 maisons	73 bâtiments		

Nombre de bâtiments

73 bâtiments ont été repérés dans 58 maisons, soit une moyenne théorique de 1,26 bâtiments par maison.

Répartition des maisons selon le nombre de bâtiments

1 bâtiment	2 bâtiments	3 bâtiments	4 bâtiments	5 bâtiments
46 (79%)	10 (17%)	1 (2%)	1 (2%)	/

Près de quatre-cinquièmes des maisons (79%) sont constituées d'un logis sans dépendance isolée. Moins d'un cinquième possède une ou deux dépendances isolées. Une seule, la maison de maître de Chambord, en possède trois.

Répartition des logis et des dépendances des maisons

Logis sans dépendance	Logis-dépendance	Logis avec dépendance isolée	Logis-dépendance avec dépendance isolée
28 (48%)	18 (31%)	4 (7%)	8 (14%)

Près de la moitié des maisons (48%) ne possèdent pas de dépendance, en dehors de l'espace sous comble appelé grenier, absent dans trois logis. Près d'un tiers des maisons (31%) disposent d'un logis et d'une dépendance situés dans un même bâtiment. Une maison sur quatorze (7%) dispose d'une ou plusieurs dépendances isolées. Enfin, une maison sur sept (14%) est constituée d'un logis-dépendance et d'une ou deux dépendances isolées.

Fonction des dépendances

	boutique café	fournil	remise	atelier	étable ou écurie	grange	porcherie	garage	logement	cellier, resserre	dépendance	Total
Logis-dépendance	3	/	/	1	8	8	1	/	/	6	4	31
Logis + dépendance	3	2	2	1	3	3	2	/	/	/	4	20
Logis-dépendance + dépendance	/	1	2	/	3	3	/	/	1	/	1	11
total	6	3	4	2	14	14	3	/	1	6	9	62
Part rapportée aux maisons (58)	10%	5%	7%	3%	24%	24%	5%	/	2%	10%	16%	

Bâtiment contenant	boutique café	fournil	remise	atelier	étable ou écurie	grange	porcherie	garage	logement	cellier, resserre	dépendance	Total
Logis-dépendance	6	2	/	1	10	10	1	/	/	6	4	40
Dépendance isolée	/	1	4	1	4	4	2	/	1	/	5	22
total	6	3	4	2	14	14	3	/	1	6	9	62
Part rapportée aux maisons (58)	10%	5%	7%	3%	24%	24%	5%	/	2%	10%	16%	

Près d'un quart des maisons était accompagnée d'une petite étable ou d'une écurie-grange, généralement accolée au logis. Les autres fonctions sont moins représentées ou pour plus d'une sur sept (9 soit 14%) n'ont pu être déterminées. Une maison sur dix a abrité une boutique ou un café (10%) et la même part un cellier. Une sur quinze (7%) est accompagnée d'une remise et une sur vingt (5%) contient un fournil ou est complétée par une porcherie.

Nombre de fonctions par bâtiment

1 fonction	2 fonctions	3 fonctions	4 fonctions	5 fonctions
11 (15%)	37 (51%)	12 (16%)	12 (16%)	1 (1%)

Plus de la moitié des bâtiments ont deux fonctions (51%) : à l'exception de 2 étables-granges et d'une écurie-remise, ce sont des logis dotés de leur espace de stockage : le grenier. Les autres se répartissent presque également entre 1, 3 ou 4 fonctions. Un seul bâtiment a cinq fonctions : la dépendance principale de la maison de maître de Chambord.

Parmi les bâtiments à une fonction, on trouve 4 dépendances dont la fonction n'a pas été déterminée, 3 logis, 2 porcheries et 2 remises.

Les bâtiments à 3 fonctions associent le couple usuel logis-grenier à une autre fonction : boutique (4 cas), cellier (3), étable (1) ou autre dépendance (4).

Ceux à quatre fonctions associent le couple usuel logis ou ancien-grenier à deux autres fonctions : étable et grange dans trois-quarts des cas (9), cellier et fournil dans 2 cas et cellier et porcherie dans 1.

Datation des bâtiments

La première campagne consiste en la construction du bâtiment rencontré sur le terrain.

Campagne architecturale	avant milieu XVe	XVe-XVIe	XVIe-XVIIe	XVIIe-XVIIIe	XVIIIe-XIXe	avant cadastre 1842	milieu XIXe (1842-1875)	XIXe-XXe (1875-1914)	entre deux guerres	2 ^e moitié XXe	Total
Construction	/	6 (8%)	8 (10%)	2 (3%)	3 (3%)	36 (49%)	14 (19%)	4 (5%)	/	/	73
1 ^{er} remaniement	/	/	1	1	1	/	34	9	1	16	63
2 ^e remaniement	/	/	/	/	/	/	2	/	/	27	29
3 ^e remaniement	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2	2
4 ^e remaniement	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Total	/	6	9	3	4	36	50	13	1	45	167

Les trois-quarts des bâtiments ont été construits avant 1842 (75%). Cependant, la datation de deux-tiers d'entre eux (49% du total) n'a pas pu être estimée, étant donné l'ampleur des remaniements qu'ils ont connus par la suite. Un quart du bâti a été édifié avant 1842 et conserve des éléments datant (encadrements moulurés, charpentes) de la première campagne. Près d'un dixième des bâtiments (8%) ont sans doute été édifiés au XV^e ou au début du XVI^e siècle et un dixième (10%) au XVI^e ou au XVII^e siècle. Les campagnes de remaniements représentent 56% des chantiers. Elles ont principalement eu lieu entre 1842 et 1875 (38%) et dans la seconde moitié du XX^e siècle (48%). Près de neuf-dixièmes des bâtiments (86%) ont été remaniés au moins une fois et quatre-cinquièmes (39%) deux fois. Deux bâtiments ont connu trois campagnes de remaniements importants.

Datation par type de bâtiment

Le type du bâtiment est défini par sa ou ses fonctions principales. Seule la première campagne de construction est prise en compte.

Type de bâtiment	XVe-XVIe	XVIe-XVIIe	XVIIe-XVIIIe	XVIIIe-XIXe	Avant cadastre 1842	Milieu XIXe (1842-1875)	XIXe-XXe (1875-1914)	Entre deux guerres	Total
logement	6 (10%)	8 (13%)	2 (3%)	3 (5%)	32 (53%)	7 (12%)	2 (3%)	/	60
	19 (32%)				32 (53%)	9 (15%)			
dépendance	/	/	/	/	4 (22%)	7 (54%)	2 (15%)	/	13
	/				4 (31%)	9 (69%)			

La part des bâtiments construits avant 1842 est particulièrement importante lorsqu'on ne prend en compte que ceux qui abritent ou ont abrité une fonction de logement : elle s'élève à plus des quatre-cinquièmes (85%), même si une part prépondérante (53% du total) a subi par la suite des remaniements importants allant jusqu'à la reconstruction au même emplacement. La proportion des dépendances isolées antérieures à 1842 est beaucoup moins forte : près d'un tiers (31%), très remaniées par la suite, alors que plus des deux-tiers (69%) ont été édifiées entre 1842 et 1914.

Ampleur des remaniements

Faible	Légers	Forme	Reconstruction sur place ?
14 (19%)	9 (12%)	17 (23%)	33 (45%)

Près de la moitié des bâtiments (45%) ont été si lourdement remaniés qu'il n'est plus possible de déterminer s'ils ont été complètement remaniés ou reconstruits sur le même emplacement. Par ailleurs, la forme de près d'un quart des bâtiments (23%) a été reprise. A l'inverse, seulement un cinquième des bâtiments (19%) présente peu, voire pas de remaniements. Il s'agit de construction du troisième quart du XIX^e siècle ou de la fin du XIX^e ou du début du XX^e siècle. Un bâtiment sur huit (12%) a fait l'objet de remaniements de façade.

Nature des matériaux de la maçonnerie du gros-œuvre

Calcaire marbrier	Grès	Calcaire marbrier et grès	Calcaire marbrier ou grès et bois	Brique	Non renseigné
/	60 (82%)	/	1 (1%)	/	12 (16%)

Grès		Calcaire marbrier		Bois		Schiste		Béton ou ciment		Brique		Non renseigné (crépi)	
seul		seul		seul		seul		seul		seul			
59	2 (84%)	/	/	/	1 (1%)	/	/	/	1 (1%)	/	/		12 (16%)

Le grès, extrait du sous-sol de la commune, intervient dans la construction de presque la totalité des bâtiments (84%). Dans la seconde maison du 1 rue du bourrelier (construite au XVIII^e siècle ?), il est associé à une ossature en bois. Un revêtement de crépi a empêché de déterminer de matériau de 12 bâtiments.

Mise en œuvre des matériaux du gros-œuvre

Moellon	Pierre de taille	Parpaing	Autre
73 (100%)	/	/	/

La mise en œuvre en moellons a été utilisée systématiquement.

Matériaux des encadrements de baie

calcaire tufeau		calcaire marbrier		calcaire Bernay		grès		grès clair		grès roussard		granite		brique			brique tuileau		bois	béton, ciment, crépi	
seul		seul		seul		seul		seul		seul		seul		seul	mixte		seul		seul	seul	
1	5 (8%)	2	2 (5%)	2	1 (4%)	16	10 (36%)	1	1 (3%)	1	5 (8%)	1	/ (1%)	7	/	12 (26%)	/	1 (1%)	/	18	16 (47%)

Près de la moitié des bâtiments ont des ouvertures reprises en béton ou en ciment ou masquées par un crépi moderne (47%). Les deux autres matériaux d'encadrement les plus employés sont le grès, qui apparaît dans plus du tiers des constructions (36%) et provient du sous-sol de la commune, et la brique, utilisée dans plus d'un quart des constructions (26%) et qui pouvait provenir des briqueteries de Sainte-Suzanne ou de Saint-Jean-sur-Erve. Le calcaire est assez peu employé, dans 11 constructions (15%), et parmi les types de calcaire, le tufeau apparaît plus souvent (près d'un dixième des bâtiments) que le calcaire marbrier ou le calcaire de Bernay (5 et 4%). Des baies en grès roussard ont été repérées dans 6 bâtiments soit près d'un sur dix (8%).

Mise en œuvre des matériaux des encadrements

moellon		pierre de taille		parpaing		autre		non renseigné
seul		seul		seul		seul		
17	9 (36%)	15	9 (33%)	/	/	20	18 (52%)	3 (4%)

Nature du matériau employé en pierre de taille

	Calcaire marbrier	Calcaire tufeau	Calcaire de Bernay	Grès	Grès roussard	Grès clair	Granite	Non renseigné
Moellon	/	/	/	25 (96%)	/	/	/	1
Pierre de taille	4 (17%)	6 (25%)	3 (13%)	1 (4%)	6 (25%)	2 (8%)	1 (4%)	6 (25%)

La pierre de taille est utilisée en encadrements de baies dans un tiers des bâtiments (33%). Les matériaux utilisés dans cette mise en œuvre sont divers : principalement le tufeau et le grès roussard (chacun 6 occurrences), secondairement le calcaire marbrier (4) et le calcaire de Bernay (2). Le grès clair apparaît dans 2 bâtiments et le granite et le grès dans un. La mise en œuvre en pierre de taille date majoritairement de la période 1842-1914. Pour le grès roussard, elle est cependant antérieure : entre le XV^e et le XVII^e siècle dans 5 cas, au XVIII^e ou au début du XIX^e siècle dans le dernier cas (3, rue du Bas-Château). 3 utilisations du tufeau sont également antérieures au XIX^e siècle (fenêtre XV^e du 9 place Adam-Becker, baies XVIII^e de l'actuelle mairie, porte du 4 rue de Chammes) et une du calcaire de Bernay (baie XV^e du 5 rue du bourrelier).

Le moellon apparaît en encadrement dans plus d'un autre tiers des constructions (36%). Il s'agit toujours de grès. Celui-ci n'est mis en œuvre sous forme de pierre de taille que dans un bâtiment : la maison de maître de Chambord.

Les autres mises en œuvre (brique, ciment, béton) concernent plus de la moitié des bâtiments (52%).

Répartition de la mise en œuvre selon les types de bâtiments

Type de bâtiment	moellon	Pierre de taille	brique
Logement (60)	17 (28%)	24 (40%)	18 (30%)
Dépendance (13)	9 (69%)	/	1 (8%)

La pierre de taille est utilisée en encadrement uniquement sur les bâtiments ayant ou ayant eu une fonction de logement. Elle apparaît sur un cinquième d'entre eux (40%). Les encadrements de moellon sont très majoritaires sur les dépendances (69%) et ne concernent qu'un peu plus d'un quart des logements (28%). La brique est nettement plus employée sur les logements (30%) que sur les dépendances (8%).

Revêtement

enduit	crépi
40 (55%)	33 (45%)

L'enduit de terre et de chaux a été employé en permanence pour recouvrir les maçonneries de moellon. Le crépi de ciment l'a remplacé dans les dernières campagnes de remaniement du milieu et de la seconde moitié du XX^e siècle : il recouvre actuellement près de la moitié des façades (45%).

Toiture

Ardoise	Tuile plate	Ardoise en fibrociment	Toile goudronnée à poudre d'ardoise	Tuile mécanique	Tuile plate mécanique	Tôle métallique	Tôle en fibro-ciment
42 (58%)	22 (30%)	14 (19%)	/	1 (1%)	1 (1%)	2 (3%)	/

L'ardoise couvre au moins partiellement plus de la moitié des bâtiments (58%) et la tuile plate près d'un tiers (30%). Les matériaux contemporains (ardoise en fibrociment, tuile mécanique et tôle) sont présents dans plus d'un bâtiment sur cinq (22%).

Couverture

Toit à longs pans	croupe	appentis
71 (97%)	9 (12%)	13 (18%)

La totalité des couvertures est à longs pans, à l'exception de deux dépendances en appentis. Plus d'un dixième des couvertures sont pourvues d'au moins une croupe : 2 datent de la fin du XVIII^e ou du début du XIX^e siècle, 4 de la période 1842-1875 et 3 du dernier quart du XIX^e siècle. Sur les 11 bâtiments possédant un corps secondaire en appentis, 10 sont des logis. 6 appentis ont été identifiés à des celliers et un à une porcherie.

Niveaux

Sous-sol	Etage de soubassement	En rez-de-chaussée	En rez-de-chaussée surélevé	Rez-de-chaussée surélevé et étage	1 étage carré	2 étages carrés	Comble à surcroît
2 (3%)	/	57 (78%)	/	/	16 (22%)	/	36 (49%)

Plus des trois-quarts des bâtiments sont en rez-de-chaussée (78%), tandis que plus d'un cinquième possède un étage (22%). L'étage est exclusivement réservé au logis : plus d'un quart (27%) en possède un. Deux maisons disposent d'un sous-sol. La moitié des bâtiments sont dotés d'un comble à surcroît (49%). Il s'agit de 30 logis et de 6 dépendances construits ou complètement remaniés pour la grande majorité entre 1842 et 1875 (24 cas) ou entre 1842 et 1914 (7 cas). Font exception : un bâtiment du XV^e siècle dont le surcroît résulte sans doute de l'insertion non datée d'un plancher, un du XVI^e siècle, un du XVI^e ou du XVII^e siècle, un du XVIII^e ou du début du XIX^e siècle et un dernier surélevé dans la seconde moitié du XX^e siècle.

Ordonnement

À travées	symétrique
1	6

Sept bâtiments (10%) présentent une organisation en façade. Dans un cas les ouvertures sont simplement disposées en travées. Dans six autres, elles sont réparties symétriquement sur la façade, de part et d'autre de l'axe de symétrie défini par la porte.

Escaliers

Vis en œuvre	Vis en demi-hors-œuvre	Vis hors-œuvre	À retour avec jour	À retour sans jour	À palier
/	/	1	1	/	/

Deux escaliers anciens ont été repérés : une vis hors-œuvre, accolée au mur-pignon de la maison de la Butte, route de Saint-Jean, et un escalier à retour avec jour en bois, dans l'ancien presbytère (actuelle mairie), dont les balustres sont à rapprocher de ceux des escaliers de la fin du XVIII^e siècle, repérés dans le bourg de Sainte-Suzanne.

Charpentes de couverture

Chevron porteur	À ferme et à panne	À ferme et à panne sous chevron porteur	À potence
/	1	6	1

Huit charpentes construites avant 1842 ont été repérées. Six sont du type à ferme et à panne sous chevron porteur et peuvent être datées du XVI^e ou du XVII^e siècle (actuelle mairie ; 1 place Adam-Becker ; 2 chemin du laurier ; 3 route de Saint-Jean, 1^{ère} maison ; maison du Haut-Perrin ; ancien logis converti en étable de la Butte). Une est à ferme et à panne, sans faux-entrait : elle est associée à une structure de poteaux de bois (2^e maison du 1 rue du bourrelier). La dernière est du type à potence et peut être datée du XVIII^e siècle (ancien logis converti en étable, route de Saint-Jean).