

## DOSSIER COLLECTIF DES MAISONS DE SAINT-JEAN-SUR-ERVE

Les bases de référence sont constituées du cadastre de 1842, du recensement de population de 1841 et de l'enquête d'inventaire menée sur le terrain en 2003.

**Définition d'une maison :** il s'agit d'un édifice dont la fonction essentielle est l'habitation de l'homme, parfois complété d'une fonction commerciale à travers une boutique et accompagné d'une ou plusieurs dépendances.

### Répartition des maisons dans l'habitat

% population vivant dans le bourg (recensement 1841)	Nombre de maisons dans l'habitat du bourg (enquête inventaire)	Nombre de maisons dans l'habitat hors bourg (enquête inventaire)	Nombre de maisons dans l'habitat de la commune (enquête inventaire)
15%	55/61 (90%)	10/104 (10%)	65/165 (39%)

La typologie est établie en fonction de l'importance des remaniements entrepris après l'établissement du cadastre en 1842.

Type I : maison conservée dans son aspect antérieur à 1842.

Type II : maison remaniée en façade (le profil ancien est conservé).

Type III : maison complètement remaniée ou reconstruite au même emplacement.

Type IV : maison construite ex nihilo après le cadastre de 1842.

Les maisons sélectionnées sont en **gras**.

Adresse ou lieu-dit	Type	Dénominations successives et actuelle
Creuse (rue) 1	III	
<b>Creuse (rue) 2, presbytère</b>	<b>IV</b>	<b>maison</b>
Creuse (rue) 3	IV	
Creuse (rue) 3	III	resserre
Eglise (place de l') 1	III	
Eglise (place de l') 2	III	
Eglise (place de l') 4	III	
Eglise (place de l') 5	III	
Eglise (place de l') 6	III	
Gare (rue de la) 1	IV	
Grenier (passage du) 2 ; Saint-Pierre (route de)	IV	entrepôt commercial, actuellement maison
Grenier (passage du)	II	garage
Jouvence (rue) 5	II	école, actuellement maison
Jouvence (rue) 7	III	
Jouvence (rue) 9	IV	

Jouvence (rue) 11	IV	
Jouvence (rue) 13	III	
Lavandières (rue des) 1	III	
Lavandières (rue des) 2	IV	
Lavandières (rue des) 3	IV	
Lavandières (rue des) 4	III	
Lavandières (rue des) 7	IV	
Moulin (rue du) 1	IV*	
Moulin (rue du) 2	III	
Moulin (rue du) 4	IV	
Moulin (rue du) 5 1 <sup>ère</sup> maison	IV	
Moulin (rue du) 5 2 <sup>e</sup> maison	III	
Moulin (rue du) 6	IV	
Moulin (rue du)	IV	
Nationale (rue) 2	III	
Nationale (rue) 10	III	
Nationale (rue) 12 ; Lavandières (rue des) 5	II	
Nationale (rue) 18, Arche (l')	III	ferme, actuellement maison
Nationale (rue) 20	IV	
Nationale (rue) 22	IV	
<b>Nationale (rue) 24</b>	<b>IV</b>	
<b>Nationale (rue) 32, Tesserie (la)</b>	<b>IV</b>	
Petit Hasard (rue du) 1	IV	
Petit Hasard (rue du) 3, anciennement le Pis-de-Chien	IV	
Petit Hasard (rue du) 5, anciennement le Pis-de-Chien	IV	
Petit Hasard (rue du) 7, anciennement le Pis-de-Chien	IV	
Petit Hasard (rue du) 7, anciennement le Pis-de-Chien	IV	garage de réparation automobile
<b>Poterie (rue de la) 1</b>	<b>III</b>	
Poterie (rue de la) 3 1 <sup>ère</sup> maison	III	
Poterie (rue de la) 3 2 <sup>e</sup> maison	III	
<b>Poterie (rue de la) 5-7</b>	<b>II</b>	<b>ferme, actuellement maison</b>
Poterie (rue de la) 9-11	III	
Poterie (rue de la) 8-10, Rongère (la)	II	
Poterie (rue de la) 12	III	
Poterie (rue de la) 14	III	
Saint-Pierre (route de) 2	III	

Saint-Pierre (route de) 4	III	magasin de commerce
Saint-Pierre (route de) 8	IV	
Saint-Pierre (route de) 10	IV	
Saint-Pierre (route de) 12	IV	
Beau-Soleil	III	
Buisson (le)	IV	
Garenne (la)	IV	
Guybertron	IV	
Loge (la)	III	
Maison-Blanche (la)	IV	
Poteaux (les)	IV	
Pré-Neuf (le)	IV	
<b>Renardière (la), presbytère</b>	<b>II</b>	<b>maison</b>
Tuile-Ronde	IV*	

\* Maisons construites dans le deuxième quart du XIX<sup>e</sup> siècle.

### Répartition des maisons en fonction de la typologie

Type I	Type II	Type III	Type IV	Total
0	6 (9%)	26 (40%)	33 (51%)	65

Plus de la moitié des maisons (51%) ont été bâties ex nihilo après 1842. Deux-cinquièmes (40%) figurent sur le plan cadastral de 1842 mais ont été fortement reprises dans leur gros-œuvre et leurs toitures, voire totalement reconstruites au même emplacement. Moins d'une maison sur dix (9%) a connu des remaniements plus limités, sans reconstruction de la charpente. Aucune n'a conservé son aspect originel.

### Maisons détruites entre 1842 et 2003

Adresse ou lieu-dit	Références cadastrales (1842)	Date de destruction
Grenier (passage du)	G 21	fin XX <sup>e</sup> siècle
Besnarderie (la)	D 310	1856 : reconstruit (matrices cadastrales) démolit entre 1908 et 1937
Petite-Braudière (la)	C 487	1889 (m.c.)
Petite-Fouinetière (la)	F 144	avant 1937
Petite-Gauterie (la)	B 287	1855 (m.c.)
Petit-Remonay (le)	A 177	1865 (m.c.)
Sensie (la)	G 254	1911 (m.c.)

## Le bâti des maisons en 2003

Seuls les bâtiments antérieurs à 1940 ont été étudiés.

### Logis et dépendances

Adresse ou lieu-dit	Nombre de bâtiments	Dépendances	Dépendances isolées
Creuse (rue) 1	1	grenier, boutique	
<b>Creuse (rue) 2, presbytère</b>	<b>2</b>	<b>grenier, cellier</b>	<b>buanderie-bûcher</b>
Creuse (rue) 3	1	grenier, remise, dépendance	
Creuse (rue) 3	1		
Eglise (place de l') 1	1	grenier, café, atelier	
Eglise (place de l') 2	1	grenier	
Eglise (place de l') 4	1	grenier, café, boutique	
Eglise (place de l') 5	1	grenier, boutique	
Eglise (place de l') 6	1	grenier, boutique	
Gare (rue de la) 1	2	grenier, café	écurie-grange-remise
Grenier (passage du) 2 ; Saint-Pierre (route de)	1	grenier, cellier	
Grenier (passage du)	1	grenier	
Jouvence (rue) 5	1	grenier	
Jouvence (rue) 7	1	grenier	
Jouvence (rue) 9	2	grenier, dépendance	dépendance
Jouvence (rue) 11	1	grenier	
Jouvence (rue) 13	1	grenier	
Lavandières (rue des) 1	1	grenier	
Lavandières (rue des) 2	1	grenier, cellier	
Lavandières (rue des) 3	1	grenier	
Lavandières (rue des) 4	3	grenier, cellier, dépendance	Porcherie, remise
Lavandières (rue des) 7	1		
Moulin (rue du) 1	1	grenier, cellier	
Moulin (rue du) 2	1	grenier	

Moulin (rue du) 4	1	grenier	
Moulin (rue du) 5 1 <sup>ère</sup> maison	1	grenier	
Moulin (rue du) 5 2 <sup>e</sup> maison	1	grenier	
Moulin (rue du) 6	1	grenier	
Moulin (rue du)	1		
Nationale (rue) 2	1	grenier	
Nationale (rue) 10	1	grenier	
Nationale (rue) 12 ; Lavandières (rue des) 5	2	grenier, boutique	fournil
Nationale (rue) 18, Arche (l')	1	grenier, étable, grange	
Nationale (rue) 20	1	grenier	
Nationale (rue) 22	1	grenier	
<b>Nationale (rue) 24</b>	<b>1</b>	<b>grenier, café</b>	
<b>Nationale (rue) 32, Tesserie (la)</b>	<b>1</b>		
Petit Hasard (rue du) 1	1	grenier, café	
Petit Hasard (rue du) 3, anciennement le Pis-de-Chien	1	grenier	dépendance
Petit Hasard (rue du) 5, anciennement le Pis-de-Chien	1	grenier, cellier, remise	
Petit Hasard (rue du) 7, anciennement le Pis-de-Chien	1	grenier	
Petit Hasard (rue du) 7, anciennement le Pis-de-Chien	1		
<b>Poterie (rue de la) 1</b>	<b>1</b>	<b>grenier</b>	
Poterie (rue de la) 3 1 <sup>ère</sup> maison	1	grenier	
Poterie (rue de la) 3 2 <sup>e</sup> maison	1	grenier	
<b>Poterie (rue de la) 5-7</b>	<b>1</b>		
Poterie (rue de la) 9-11	1	grenier, café, boutique	
Poterie (rue de la) 8-10, Rongère (la)	2	grenier	écurie-grange
Poterie (rue de la) 12	1	grenier	
Poterie (rue de la) 14	1	grenier	
Saint-Pierre (route de) 2	1	grenier, boutique	
Saint-Pierre (route de) 4	1	grenier, dépendance	
Saint-Pierre (route de) 8	1	grenier	
Saint-Pierre (route de) 10	1	grenier	
Saint-Pierre (route de) 12	1	grenier, atelier	
Beau-Soleil	1	grenier	

Buisson (le)	1	grenier	
Garenne (la)	1	grenier	
Guybertron	1	grenier, cellier	
Loge (la)	1	grenier	
Maison-Blanche (la)	1	grenier	
Poteaux (les)	1	grenier	
Pré-Neuf (le)	1	grenier, cellier	
<b>Renardière (la), presbytère</b>	<b>4</b>	<b>grenier, fournil</b>	<b>écurie-grange-logement remise dépendance</b>
Tuile-Ronde	1	grenier, cellier	
Total : 65 maisons	76 bâtiments		

### Nombre de bâtiments

76 bâtiments ont été repérés dans 65 maisons, soit une moyenne théorique de 1,17 bâtiments par maison.

### Répartition des maisons selon le nombre de bâtiments

1 bâtiment	2 bâtiments	3 bâtiments	4 bâtiments	5 bâtiments
58 (89%)	5 (9%)	1 (2%)	1 (2%)	/

Près de neuf-dixièmes des maisons (89%) sont constituées d'un logis sans dépendance isolée. Moins d'un dixième (9%) possède deux dépendances isolées. Une en possède trois (4 rue des lavandières) et une autre quatre (le presbytère puis maison de maître de la Renardière).

### Répartition des logis et des dépendances des maisons

Logis sans dépendance	Logis-dépendance	Logis avec dépendance isolée	Logis-dépendance avec dépendance isolée
37 (57%)	20 (31%)	2 (3%)	6 (9%)

Plus de la moitié des maisons (57%) ne possèdent pas de dépendance, en dehors de l'espace sous comble appelé grenier, absent dans six logis. Près d'un tiers des maisons (31%) disposent d'un logis et d'une dépendance situés dans un même bâtiment. Moins d'une maison sur trente (3%) dispose d'une ou plusieurs dépendances isolées. Enfin, près d'une maison sur dix (9%) est constituée d'un logis-dépendance et d'une ou deux dépendances isolées.

## Fonction des dépendances

	boutique, café	fournil	remise	atelier	étable ou écurie	grange	porcherie	garage	logement	cellier, resserre	dépendance	Total
Logis- dépendance	11	/	2	2	1	1	/	/	/	7	2	26
Logis + dépendance	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	1	3
Logis- dépendance + dépendance	2	2	1	/	1	1	1	/	1	2	2	13
Total	13	2	3	2	3	3	1	/	1	9	5	42
Part rapportée aux maisons (65)	20%	3%	5%	3%	5%	5%	2%	/	2%	14%	8%	

Bâtiment contenant	boutique, café	fournil	remise	atelier	étable ou écurie	grange	porcherie	garage	logement	cellier, resserre	dépendance	Total
Logis- dépendance	13	1	2	2	1	1	/	/	/	9	3	32
Dépendance isolée	/	1	1	/	2	2	1	/	1	/	3	11
Total	13	2	3	2	3	3	1	/	1	9	6	43
Part rapportée aux maisons (65)	20%	3%	5%	3%	5%	5%	2%	/	2%	14%	9%	

Un cinquième des maisons était doté d'une boutique ou d'un café, inclus dans le logis. Une sur sept au moins était pourvue d'une pièce servant de cellier, souvent accolée au logis. Les autres fonctions sont moins représentées ou pour près d'une sur dix (6 soit 9%) n'ont pu être déterminées. Une maison sur vingt est accompagnée d'une étable ou écurie-grange et la même proportion d'une remise. Deux fournils, deux ateliers, une porcherie et un logement ont également été repérés.

## Nombre de fonctions par bâtiment

1 fonction	2 fonctions	3 fonctions	4 fonctions	5 fonctions
13 (17%)	36 (47%)	20 (26%)	7 (9%)	/

Près de la moitié des bâtiments ont 2 fonctions (47%) : à l'exception de 2 écuries-granges et d'une buanderie-bûcher, ce sont des logis dotés de leur espace de stockage : le grenier. Un quart a 3 fonctions (26%) et plus d'un sur six (17%) une seule fonction. Près d'un dixième en a 4 (9%) et aucun 5.

Parmi les bâtiments à une fonction, on trouve 6 logis, 3 dépendances dont la fonction n'a pas été déterminée, 2 remises, 1 porcherie et 1 fournil.

Les bâtiments à 3 fonctions associent le couple usuel logis-grenier à une autre fonction : boutique ou café (8 cas), cellier (7), atelier (1), fournil (1) ou autre dépendance (2). Un bâtiment associe le couple écurie-grange à une remise.

Ceux à 4 fonctions associent le couple usuel logis ou ancien logis-grenier à deux autres fonctions : boutique et café (2), café et atelier, remise et cellier, remise et dépendance, dépendance et cellier et étable et grange.

## Datation des bâtiments

La première campagne consiste en la construction du bâtiment rencontré sur le terrain.

Campagne architecturale	Avant milieu XVe	XVe-XVIe	XVIe-XVIIe	XVIIe-XVIIIe	XVIIIe-XIXe	Avant cadastre 1842	Milieu XIXe (1842-1875)	XIXe-XXe (1875-1914)	Entre deux guerres	2 <sup>e</sup> moitié XXe	Total
Construction	1 (1%)	/	3 (4%)	4 (5%)	6 (8%)	23 (30%)	22 (29%)	16 (21%)	1 (1%)	/	76
1 <sup>er</sup> remaniement	/	/	/	/	1	/	24	6	2	21	53
2 <sup>e</sup> remaniement	/	/	/	/	/	/	1	1	3	16	21
3 <sup>e</sup> remaniement	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4	4
4 <sup>e</sup> remaniement	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Total	1	/	3	4	7	23	47	23	6	41	154



Près de la moitié des bâtiments ont été construits avant 1842 (49%). Cependant, la datation de deux-tiers d'entre eux (30% du total) n'a pas pu être estimée, étant donné l'ampleur des remaniements qu'ils ont connus par la suite. Moins d'un cinquième du bâti a été édifié avant 1842 et conserve des éléments (charpentes notamment) qui permettent de dater plus précisément la première campagne (18%). La maison du 5-7 rue de la Poterie a sans doute été construite à la fin du XIV<sup>e</sup> siècle ou au début du XV<sup>e</sup>. Son rez-de-chaussée était pourvu d'un passage à arcades et son étage était vraisemblablement constitué d'une grande salle sous charpente.

Une majorité des maisons ont été construites après 1842 (51%), principalement entre 1842 et 1875 (29% du total) et secondairement entre 1875 et 1914. Une seule maison a été édifiée dans l'entre-deux-guerres.

Les campagnes de remaniements représentent 51% des chantiers. Elles ont principalement eu lieu entre 1842 et 1875 (32%) et dans la seconde moitié du XX<sup>e</sup> siècle (53%). Plus des deux-tiers des bâtiments (70%) ont été remaniés au moins une fois et plus du quart (28%) deux fois. Quatre bâtiments ont connu trois campagnes de remaniements importants.

### Datation par type de bâtiment

Le type du bâtiment est défini par sa ou ses fonctions principales. Seule la première campagne de construction est prise en compte.

Type de bâtiment	Avant milieu XVe	XVe-XVIe	XVIe-XVIIe	XVIIe-XVIIIe	XVIIIe-XIXe	Avant cadastre 1842	Milieu XIXe (1842-1875)	XIXe-XXe (1875-1914)	Entre deux guerres	Total
logement	1 (2%)	/	3 (5%)	2 (3%)	6 (9%)	21 (32%)	17 (26%)	14 (22%)	1 (2%)	65
	12 (18%)					21 (35%)	32 (49%)			
dépendance		/	/	2 (18%)	/	2 (18%)	5 (54%)	2 (15%)	/	11
	2 (18%)					2 (18%)	7 (64%)			

La part des bâtiments construits avant 1842 n'est pas beaucoup plus importante lorsqu'on ne prend en compte que ceux qui abritent ou ont abrité une fonction de logement : elle s'élève à un peu plus de la moitié (51%), dont une part prépondérante (35% du total) a subi par la suite des remaniements importants allant jusqu'à la reconstruction au même emplacement. La proportion des dépendances isolées antérieures à 1842 est par contre moins forte : plus d'un tiers (36%), dont la moitié très remaniées par la suite, alors que près des deux-tiers (64%) ont été édifiées entre 1842 et 1914.

### Ampleur des remaniements

Faible	Légers	Forme	Reconstruction sur place ?
21 (28%)	20 (26%)	17 (22%)	18 (24%)

Les bâtiments se regroupent en quatre groupes assez équilibrés selon l'importance de leurs remaniements. Le premier en importance (28%) rassemble les bâtiments qui présentent peu, voire pas de remaniements. A l'exception d'un fournil construit au XVII<sup>e</sup> ou au XVIII<sup>e</sup> siècle, il s'agit de constructions du troisième quart du XIX<sup>e</sup> siècle ou de la fin du XIX<sup>e</sup> ou du début du XX<sup>e</sup> siècle. Dans le second groupe (26%), les bâtiments ont fait l'objet de remaniements de façade. Les constructions du troisième groupe (24%) ont été si lourdement remaniés qu'il n'est plus possible de déterminer s'ils ont été complètement remaniés ou reconstruits sur le même emplacement. Enfin dans le quatrième groupe, les bâtiments ont fait l'objet de remaniements affectant leur forme (agrandissement, réfection complète de la charpente).

### Nature des matériaux de la maçonnerie du gros-œuvre

Calcaire marbrier	Grès	Calcaire marbrier et grès	Calcaire marbrier ou grès et bois	Brique	Non renseigné
8 (11%)	22 (29%)	4 (5%)	/	/	40 (53%)

Grès		Calcaire marbrier		Bois		Schiste		Béton ou ciment		Brique		Non renseigné (crépi)	
seul		seul		seul		seul		seul		seul			
22	5 (36%)	8	5 (17%)	/	/	/	/	/	3 (4%)	/	/		40 (53%)

Le matériau de plus de la moitié des bâtiments n'a pu être déterminé car leurs murs sont enduits ou crépis. L'utilisation du grès est majoritaire : plus d'un tiers des bâtiments au moins en sont constitués (36%). Le calcaire marbrier est employé dans la maçonnerie d'au moins un bâtiment sur six (17%) : on y a recouru plus fréquemment à Saint-Jean-sur-Erve dans la construction des maisons que dans celle des bâtiments de fermes ou d'écart. Un bâtiment sur vingt-cinq (4%) a été remanié en béton.

### Mise en œuvre des matériaux du gros-œuvre

Moellon	Pierre de taille	Parpaing	Autre
76 (100%)	/	2 (3%)	/

La mise en œuvre en moellons a été utilisée systématiquement. Deux bâtiments ont été remaniés au moyen de parpaings de béton.

## Matériaux des encadrements de baie

Calcaire tufeau			Calcaire Bernay		Calcaire marbrier			Grès		Grès roussard		Granite		Brique			Tuileau		Parpaing de brique		Bois		Béton, ciment, crépi	
seul	mixte		seul		seul	mixte		seul		seul		seul		seul	mixte		seul		seul		seul		seul	
1	1	2 5%	1	4 7%	5	/	17 29%	4	3 9%	/	1 1%	1	1 3%	14	1	8 30%	/	/	/	/	/	/	26	12 50%

Près de la moitié des bâtiments ont des ouvertures reprises en béton ou en ciment ou masquées par un crépi moderne (50%). Les deux autres matériaux d'encadrement les plus employés sont la brique, employée dans près d'un tiers des constructions (30%), principalement dans la deuxième moitié du XIX<sup>e</sup> siècle et au début du XX<sup>e</sup> siècle et qui provenait des briqueteries de la Marionnerie (fermée vers 1890) et la Maçonnerie (fermée en 1940), et le calcaire marbrier utilisé également dans près d'un tiers des constructions (29%).

Le grès est plus rare : il ne concerne que moins d'un dixième des constructions (9%).

Le calcaire de Bernay (7%) et le tufeau (5%) sont également peu présents, de même que le granite (3%) et le grès roussard (une seule occurrence sur la maison édifiée rue de la poterie à la fin du XIV<sup>e</sup> ou au début du XV<sup>e</sup> siècle) tandis que le grès clair est absent.

## Mise en œuvre des matériaux des encadrements

Moellon		Pierre de taille		parpaing		autre		Non renseigné
seul		seul		seul		seul		
7	2 (12%)	10	15 (33%)	/	/	42	16 (76%)	1 (1%)

## Nature du matériau employé en pierre de taille

	Calcaire marbrier	Calcaire tufeau	Calcaire de Bernay	Grès	Grès roussard	Grès clair	Granite	Non renseigné
Moellon	3 (33%)	/	/	7 (78%)	/	/	/	/
Pierre de taille	19 (76%)	4 (16%)	5 (20%)	/	1 (4%)	/	2 (8%)	/

La pierre de taille est utilisée en encadrements de baies dans un tiers des bâtiments (33%). Le principal matériau utilisé dans cette mise en œuvre est le calcaire marbrier (19 occurrences). Le calcaire de Bernay (5 cas), le tufeu (4), le granite (2) et le grès roussard ont également été employés. La mise en œuvre en pierre de taille date majoritairement de la période 1842-1914. Pour le grès roussard, elle est cependant antérieure (XV<sup>e</sup> siècle). Une utilisation du calcaire de Bernay est également antérieure au XIX<sup>e</sup> siècle (La Renardière).

Le moellon apparaît en encadrement dans un huitième des constructions (12%). Il s'agit majoritairement de grès (78%) et secondairement de calcaire marbrier. Les autres mises en œuvre (brique, ciment, béton) concernent plus des trois quarts des bâtiments (76%).

### Répartition de la mise en œuvre selon les types de bâtiments

Type de bâtiment	moellon	Pierre de taille	brique
Logement (65)	4 (6%)	24 (37%)	20 (31%)
Dépendance (11)	5 (45%)	1 (9%)	3 (27%)

La pierre de taille est utilisée en encadrement presque uniquement sur les bâtiments ayant ou ayant eu une fonction de logement. Elle apparaît sur plus d'un tiers d'entre eux (37%). Les encadrements de moellon sont proportionnellement beaucoup plus fréquents sur les dépendances (45%) que sur les logements (6%). La brique est presque autant employée sur les logements (31%) que sur les dépendances (27%).

### Revêtement

enduit	crépi
35 (46%)	41 (54%)

L'enduit de terre et de chaux a été employé en permanence pour recouvrir les maçonneries de moellon. Le crépi de ciment l'a remplacé dans les dernières campagnes de remaniement du milieu et de la seconde moitié du XX<sup>e</sup> siècle : il recouvre actuellement plus de la moitié des façades (54%).

### Toiture

ardoise	Tuile plate	Ardoise en fibrociment	Toile goudronnée à poudre d'ardoise	Tuile mécanique	Tuile plate mécanique	Tôle métallique	Tôle en fibro-ciment
64 (84%)	5 (7%)	5 (7%)	/	/	2 (3%)	2 (3%)	/

L'ardoise couvre plus de quatre-cinquièmes des bâtiments (84%). La tuile plate n'apparaît que sur un peu plus d'une toiture sur quinze (7%). Les matériaux contemporains (ardoise en fibrociment, tuile mécanique et tôle) sont présents dans plus d'un bâtiment sur huit (12%).

## Couverture

toit à longs pans	croupe	appentis
76 (100%)	27 (36%)	12 (16%)

La totalité des couvertures est à longs pans. Plus d'un tiers des couvertures sont pourvues d'au moins une croupe : 4 datent de la fin du XVIII<sup>e</sup> ou du début du XIX<sup>e</sup> siècle, 18 de la période 1842-1875 et 5 du dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle. Tous bâtiments possédant un corps secondaire en appentis sont des logis. 6 appentis ont été identifiés à des celliers.

## Niveaux

Sous-sol	Etage de soubassement	En rez-de-chaussée	En rez-de-chaussée surélevé	Rez-de-chaussée surélevé et étage	1 étage carré	2 étages carrés	Comble à surcroît
2 (3%)	7 (9%)	35 (46%)	7 (9%)	2 (3%)	33 (43%)	/	18 (24%)

La majorité des bâtiments est en rez-de-chaussée (simple ou surélevé), mais la part des bâtiments à un étage est importante : elle dépasse les quatre-cinquièmes (43%) et atteint la moitié si l'on ne prend en compte que les logis (33/65). Du fait de la déclivité du terrain sur lequel est installé le bourg (rue nationale et rue creuse en particulier), plus d'un dixième des constructions disposent d'un rez-de-chaussée surélevé (12%) : dans 7 des 9 cas, celui-ci s'appuie sur un étage de soubassement rattrapant la dénivellation. Dans les 2 derniers, il surmonte un sous-sol. Le quart des bâtiments sont dotés d'un comble à surcroît (24%). Il s'agit de 17 logis et d'une dépendances construits ou complètement remaniés à la fin du XVIII<sup>e</sup> ou du début du XIX<sup>e</sup> siècle (3 cas), entre 1842 et 1875 (5 cas), entre 1875 et 1914 (8 cas) ou entre les deux guerres (2 cas).

## Ordonnement

À travées	symétrique
4	7

Onze bâtiments (14%), tous construits ou complètement remaniés entre 1842 et 1914 présentent une organisation en façade. Dans quatre cas les ouvertures sont simplement disposées en travées. Dans sept autres, elles sont réparties symétriquement sur la façade, de part et d'autre de l'axe de symétrie défini par la porte.

## Escaliers

Aucun escalier ancien n'a été repéré.

## Charpentes de couverture

Chevron porteur	À ferme et à panne	À ferme et à panne sous chevron porteur	À potence
1	1	1	1

Quatre charpentes construites avant 1842 ont été repérées. L'une est à chevron porteur et a sans doute été mise en place à la fin du XIV<sup>e</sup> ou au début du XV<sup>e</sup> siècle (5-7 rue de la poterie). La seconde est du type à ferme et à panne sous chevron porteur et peut être datée du XVII<sup>e</sup> ou du XVIII<sup>e</sup> siècle (corps principal du 8-10 rue de la poterie). La troisième, à ferme et à panne et la quatrième, à potence, toutes deux à la Renardière, peuvent être datées du XVIII<sup>e</sup> siècle.