

Pays de la Loire, Maine-et-Loire
Angers
quartier Centre-ville
8 quai des Carmes

Hôtel Lorin-Bourgonnier

Références du dossier

Numéro de dossier : IA49000866
Date de l'enquête initiale : 1983
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : inventaire topographique Angers intra-muros
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : hôtel
Appellation : hôtel Lorin-Bourgonnier
Parties constituantes non étudiées : cour, remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1980, HK, 68 ; 1999, HK, 68

Historique

Hôtel construit vers 1896 par l'architecte Alexandre Perdreau (date et attribution par source) pour Paul Lorin-Bourgonnier, entrepreneur de vidanges : initiales LB sur le sol en mosaïque du vestibule. Un salon d'hiver à structure en fonte à l'angle de la rue Garnier est détruit lors d'un bombardement en 1944 et remplacé par une construction en béton de même gabarit. Dans le 3e quart du XXe siècle les cheminées du salon et de la salle à manger ainsi que les vitraux éclairant l'escalier sont supprimés. La cheminée du bureau a laissé place à une cheminée de la 2e moitié du XVIIIe siècle, provenant d'une demeure située sur la commune de Briollay en Maine-et-Loire.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 18e siècle
Dates : 1896 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Alexandre Perdreau (architecte, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Paul Lorin-Bourgonnier (commanditaire, attribution par source)
Remploi provenant de : Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Briollay

Description

Hôtel constitué d'un corps de logis massé sur rue et d'un corps de communs sur la cour postérieure. Les élévations visibles, depuis le quai et la rue Garnier, sont en tuffeau, l'élévation postérieure est en schiste enduit. La couverture est à comble brisé.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : schiste ; fonte ; bossage ; enduit ; moyen appareil ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés ; toit à longs pans ; croupe ; pignon couvert ; pignon découvert
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente, suspendu

Typologies et état de conservation

Typologies : hôtel sans cour d'entrée (type C)

État de conservation : restauré

Décor

Techniques : sculpture, fonderie, mosaïque, décor stucqué

Représentations : ornement géométrique ; fronton ; pot à feu ; palmette ; couronne ; volute ; volute ; couronne ; pot à feu ; monogramme ; arabesque ; rose ; cartouche ; fruit ; arabesque ; ornement géométrique

Précision sur les représentations :

Les élévations sont très sobrement décorées de tables en couronnement des fenêtres, éventuellement associées à des clés, le tout en des formes strictement géométrisées ; les lucarnes sont à fronton curviligne surmontées de pot à feu. D'imposantes consoles supportent le balcon continu en fonte orné de palmettes insérées dans des couronnes, au milieu de motifs en volutes. Un monogramme mosaïqué, portant les lettres LB entrelacées, orne le sol du vestibule. Arabesques, roses et cartouches composent le décor du plafond, rosace et voussures, du salon. Les voussures du plafond de la salle à manger sont agrémentées d'une frise de fruits et de légumes.

Statut, intérêt et protection

Exemple représentatif du petit hôtel sur rue de la 2e moitié du 19e siècle, qui s'apparente à une grosse maison bourgeoise, d'autant que le bâtiment de commons étant accessible par une rue latérale, il n'y a pas la particularité du passage couvert d'accès aménagé dans le corps de logis. La distribution poursuit et développe la formule inaugurée dans les maisons de notable du 18e siècle avec les vestibule et escalier traversants dans l'axe central de la demeure.

Éléments remarquables : cheminée


Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- Archives municipales d'Angers. **Déclarations de constructions nouvelles...**, reg. **Angers Ralliement**, n° 56.
- Archives municipales d'Angers. **1840 Matrice cadastrale...**, reg. **Ouest Doutre...**, case 518.


Illustrations



Plan-masse et de situation. D'après le plan cadastral, 1980, section HK, parcelle 68, éch. 1 : 500, agrandi.

Dess. I. Frager

IVR52_20034901014A4




Plan schématique des couvertures.

Dess. I. Frager

IVR52_20034901015A4

Légende :
A Cuvette WC ; ponctuelle anglaise fin XIXe s. ; B Escalier de Service ; C Ancienne cloison disparue ; D Ancien salon d'hiver ; ch 1 Cheminée Régence rapportée remplaçant la cheminée d'origine en marbre noir ; ch 2 Cheminée en marbre blanc disparue, remplacée par une couverture récente ; ch 3 Cheminée de style Henri II disparue.

••••• Six tuyaux superposés d'un ancien système de chauffage
▨ Grille en fonte au sol couvrant les conduits de chauffage
* Sol en mosaïque



Plan schématique du rez-de-chaussée.

Dess. I. Frager



Vue de situation.
Phot. Patrice Giraud
IVR52_20024904205NUCA



Elévations antérieure
et latérale droite.
Phot. François Lasa
IVR52_19834902096V



Porte d'entrée et balcon
du premier étage.
Phot. François Lasa
IVR52_19924901542X



Elévation postérieure,
trois-quarts droit.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900656X



Elévation postérieure : avant-corps.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900658X



Bâtiment de la remise :
élévations sur la cour.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900657X



Vestibule : l'escalier, première volée.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900665X



Degré du vestibule :
mosaïque de palier.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900666X



Enfilade des portes de la salle
à manger (au premier plan)
et du salon (au dernier plan).

Phot. François Lasa
IVR52_19914900664X



Salon : la rosace du plafond.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900662X



Salon, voussure du
plafond : motif d'angle.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900661X



Salle à manger, voussure
du plafond : détail.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900663X



Bureau, mur droit : cheminée.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900659X



Vestibule, mur gauche :
radiateur de chauffage central.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900667X



Vestibule, radiateur de chauffage
central : le meuble d'habillage.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900668X



Jonction des parquets du salon et
du bureau : grille de couverture
d'une gaine de chauffage.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900660X

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

Angers intra-muros : présentation de l'aire d'étude (IA49006891) Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers
Demeures du centre historique (intra-muros) (IA49000778) Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers, quartier Centre-ville

L'habitat communal (IA49007141) Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers, quartier Centre-ville

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Dominique Letellier-d'Espinose, Olivier Biguet
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville d'Angers




Plan-masse et de situation. D'après le plan cadastral, 1980, section HK, parcelle 68, éch. 1 : 500, agrandi.

IVR52_20034901014A4

Auteur de l'illustration : I. Frager

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville d'Angers
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Plan schématique des couvertures.

IVR52_20034901015A4

Auteur de l'illustration : I. Frager

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville d'Angers
communication libre, reproduction soumise à autorisation


Légende :

A Cuvette WC : porcelaine anglaise fin XIXe s.; **B** Escalier de Service ; **C** Ancienne cloison disparue ; **D** Ancien salon d'hiver ; **ch 1** Cheminée Régence rapportée remplaçant la cheminée d'origine en marbre noir; **ch 2** Cheminée en marbre blanc disparue, remplacée par une ouverture récente ; **ch 3** Cheminée de style Henri II disparue.

■ ■ ■ ■ Six tuyaux superposés d'un ancien système de chauffage

▨ Grille en fonte au sol couvrant les conduits de chauffage

★ Sol en mosaïque



Plan schématique du rez-de-chaussée.

IVR52_20034901016A4

Auteur de l'illustration : I. Frager

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville d'Angers
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue de situation.

IVR52_20024904205NUCA

Auteur de l'illustration : Patrice Giraud

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Elévations antérieure et latérale droite.

IVR52_19834902096V

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Porte d'entrée et balcon du premier étage.

IVR52_19924901542X

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Elévation postérieure, trois-quarts droit.

IVR52_19914900656X

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Elévation postérieure : avant-corps.

IVR52_19914900658X

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Bâtiment de la remise : élévations sur la cour.

IVR52_19914900657X

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vestibule : l'escalier, première volée.

IVR52_19914900665X

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Degré du vestibule : mosaïque de palier.

IVR52_19914900666X

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Enfilade des portes de la salle à manger (au premier plan) et du salon (au dernier plan).

IVR52_19914900664X

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation




Salon : la rosace du plafond.

IVR52_19914900662X

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Salon, voussure du plafond : motif d'angle.

IVR52_19914900661X

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Salle à manger, voussure du plafond : détail.

IVR52_19914900663X

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Bureau, mur droit : cheminée.

IVR52_19914900659X

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vestibule, mur gauche : radiateur de chauffage central.

IVR52_19914900667X

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vestibule, radiateur de chauffage central : le meuble d'habillage.

IVR52_19914900668X

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Jonction des parquets du salon et du bureau : grille de couvremnt d'une gaine de chauffage.

IVR52_19914900660X

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation