Pays de la Loire, Maine-et-Loire
Angers
quartier Centre-ville
8 quai des Carmes

Hôtel Lorin-Bourgonnier

Références du dossier

Numéro de dossier : IA49000866
Date de l'enquête initiale : 1983
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : inventaire topographique Angers intra-muros
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : hôtel
Appellation : hôtel Lorin-Bourgonnier
Parties constituantes non étudiées : cour, remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1980, HK, 68 ; 1999, HK, 68

Historique

Hôtel construit vers 1896 par l'architecte Alexandre Perdreau (date et attribution par source) pour Paul Lorin-Bourgonnier, entrepreneur de vidanges : initiales LB sur le sol en mosaïque du vestibule. Un salon d'hiver à structure en fonte à l'angle de la rue Garnier est détruit lors d'un bombardement en 1944 et remplacé par une construction en béton de même gabarit. Dans le 3e quart du XXe siècle les cheminées du salon et de la salle à manger ainsi que les vitraux éclairant l'escalier sont supprimés. La cheminée du bureau a laissé place à une cheminée de la 2e moitié du XVIIIe siècle, provenant d'une demeure située sur la commune de Briollay en Maine-et-Loire.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 18e siècle
Dates : 1896 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Alexandre Perdreau (architecte, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Paul Lorin-Bourgonnier (commanditaire, attribution par source)
Remploi provenant de : Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Briollay

Description

Hôtel constitué d'un corps de logis massé sur rue et d'un corps de communs sur la cour postérieure. Les élévations visibles, depuis le quai et la rue Garnier, sont en tuffeau, l'élévation postérieure est en schiste enduit. La couverture est à comble brisé.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : schiste ; fonte ; bossage ; enduit ; moyen appareil ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés ; toit à longs pans ; croupe ; pignon couvert ; pignon découvert
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente, suspendu

Typologies et état de conservation

Typologies : hôtel sans cour d'entrée (type C)
État de conservation : restauré

Décor

Techniques : sculpture, fonderie, mosaïque, décor stuqué
Représentations : ornement géométrique ; fronton ; pot à feu ; palmette ; couronne ; volute ; volute ; couronne ; pot à feu ; monogramme ; arabesque ; rose ; cartouche ; fruit ; arabesque ; ornement géométrique
Précision sur les représentations :

Les élévations sont très sobrement décorées de tables en couronnement des fenêtres, éventuellement associées à des clés, le tout en des formes strictement géométrisées ; les lucarnes sont à fronton curviligne surmontées de pot à feu. D´imposantes consoles supportent le balcon continu en fonte orné de palmettes insérées dans des couronnes, au milieu de motifs en volutes. Un monogramme mosaïqué, portant les lettres LB entrelacées, orne le sol du vestibule. Arabesques, roses et cartouches composent le décor du plafond, rosace et voussures, du salon. Les voussures du plafond de la salle à manger sont agrémentées d´une frise de fruits et de légumes.

Statut, intérêt et protection

Exemple représentatif du petit hôtel sur rue de la 2e moitié du 19e siècle, qui s'apparente à une grosse maison bourgeoise, d'autant que le bâtiment de communs étant accessible par une rue latérale, il n'y a pas la particularité du passage couvert d'accès aménagé dans le corps de logis. La distribution poursuit et développe la formule inaugurée dans les maisons de notable du 18e siècle avec les vestibule et escalier traversants dans l'axe central de la demeure.

Éléments remarquables : cheminée
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- Archives municipales d'Angers. **Déclarations de constructions nouvelles...**, reg. **Angers Ralliement**, n° 56.

- Archives municipales d'Angers. **1840 Matrice cadastrale...**, reg. **Ouest Doutre...**, case 518.

Illustrations



Plan-masse et de situation. D'après le plan cadastral, 1980, section HK, parcelle 68, éch. 1 : 500, agrandi.
Dess. I. Frager
IVR52_20034901014A4



Plan schématique des couvertures.
Dess. I. Frager
IVR52_20034901015A4



Plan schématique du rez-de-chaussée.
Dess. I. Frager

IVR52_20034901016A4

Vue de situation.
Phot. Patrice Giraud
IVR52_20024904205NUCA

Elévations antérieure
et latérale droite.
Phot. François Lasa
IVR52_19834902096V

Porte d'entrée et balcon
du premier étage.
Phot. François Lasa
IVR52_19924901542X

Elévation postérieure,
trois-quarts droit.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900656X

Elévation postérieure : avant-corps.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900658X

Bâtiment de la remise :
élévations sur la cour.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900657X

Vestibule : l'escalier, première volée.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900665X

Degré du vestibule :
mosaïque de palier.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900666X

Enfilade des portes de la salle
à manger (au premier plan)
et du salon (au dernier plan).

Phot. François Lasa
IVR52_19914900664X

Salon : la rosace du plafond.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900662X

Salon, voussure du plafond : motif d'angle.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900661X

Salle à manger, voussure du plafond : détail.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900663X

Bureau, mur droit : cheminée.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900659X

Vestibule, mur gauche : radiateur de chauffage central.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900667X

Vestibule, radiateur de chauffage central : le meuble d'habillage.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900668X

Jonction des parquets du salon et du bureau : grille de couvrement d'une gaine de chauffage.
Phot. François Lasa
IVR52_19914900660X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Angers intra-muros : présentation de l'aire d'étude (IA49006891) Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers
Demeures du centre historique (intra-muros) (IA49000778) Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers, quartier Centre-ville
L'habitat communal (IA49007141) Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers, quartier Centre-ville
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Dominique Letellier-d'Espinose, Olivier Biguet
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville d'Angers



Plan-masse et de situation. D'après le plan cadastral, 1980, section HK, parcelle 68, éch. 1 : 500, agrandi.

IVR52_20034901014A4
Auteur de l'illustration : I. Frager
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville d'Angers
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Plan schématique des couvertures.

IVR52_20034901015A4
Auteur de l'illustration : I. Frager
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville d'Angers
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Légende :
A Cuvette WC : porcelaine anglaise fin XIXe s.; **B** Escalier de Service ;**C** Ancienne cloison disparue ; **D** Ancien salon d'hiver ; **ch 1** Cheminée Régence rapportée remplaçant la cheminée d'origine en marbre noir; **ch 2** Cheminée en marbre blanc disparue, remplacée par une ouverture récente ; **ch 3** Cheminée de style Henri II disparue.

▪ ▪ ▪ ▪ Six tuyaux superposés d'un ancien système de chauffage
Grille en fonte au sol couvrant les conduits de chauffage

★ Sol en mosaïque



Plan schématique du rez-de-chaussée.

IVR52_20034901016A4
Auteur de l'illustration : I. Frager
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville d'Angers
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vue de situation.

IVR52_20024904205NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Elévations antérieure et latérale droite.

IVR52_19834902096V
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Porte d'entrée et balcon du premier étage.

IVR52_19924901542X
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Elévation postérieure, trois-quarts droit.

IVR52_19914900656X
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Elévation postérieure : avant-corps.

IVR52_19914900658X
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Bâtiment de la remise : élévations sur la cour.

IVR52_19914900657X
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vestibule : l'escalier, première volée.

IVR52_19914900665X
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Degré du vestibule : mosaïque de palier.

IVR52_19914900666X
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Enfilade des portes de la salle à manger (au premier plan) et du salon (au dernier plan).

IVR52_19914900664X
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Salon : la rosace du plafond.

IVR52_19914900662X
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Salon, voussure du plafond : motif d'angle.

IVR52_19914900661X
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Salle à manger, voussure du plafond : détail.

IVR52_19914900663X
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Bureau, mur droit : cheminée.

IVR52_19914900659X
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vestibule, mur gauche : radiateur de chauffage central.

IVR52_19914900667X
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vestibule, radiateur de chauffage central : le meuble d'habillage.

IVR52_19914900668X
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Jonction des parquets du salon et du bureau : grille de couvrement d'une gaine de chauffage.

IVR52_19914900660X
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation