

Pays de la Loire, Sarthe
Nogent-le-Bernard
Le Grand-Chansonnay

Manoir puis ferme du Grand-Chansonnay

Références du dossier

Numéro de dossier : IA72001327
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : manoir, ferme
Destinations successives : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, porcherie, fournil, cellier, colombier

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1835, A, 43, 131 ; 2012, A, 10, 11, 520, 521

Historique

Mention en 1406 d'un *sieur de Champcenay*, d'un autre *en la paroisse de Contres-en-Verays* en 1472, et en 1484 de Jehan de Saint-Père, écuyer, seigneur, entre autres, de Nogent-le-Bernard et de Chansonnay. La *terre, fief et seigneurie* de Chansonnay, qui appartenait avant 1646 à la famille Joubert, s'étendait largement sur la paroisse de Contres (actuellement saint-Cosme-en-Vairais) dont elle incluait le village, l'église et le cimetière. Elle relevait pour partie de la seigneurie de l'Etang à Saint-Cosme-en-Vairais, dans le domaine de laquelle elle fut ensuite intégrée : en 1796, *le Grand Champsonnay*, saisi sur la famille Dubois des Cours, ex-seigneurs de l'Etang, fut vendu comme Bien National avec 89 journaux de terres labourables et 32 hommées de pré.

Dans les années 1840, la ferme du Grand Chansonnay, située près du ruisseau et d'étangs du même nom, comprenait six bâtiments grossièrement répartis autour d'une cour. Onze domestiques y travaillaient. L'un des bâtiments fut détruit après cette date et deux autres ajoutés à l'extérieur de l'ancienne cour. Selon la tradition orale, un escalier intérieur en bois, détruit dans le dernier quart du XXe siècle, donnait accès à l'étage du logis.

Synthèse

L'édifice est un ancien manoir converti en ferme au plus tard à la fin du XVIIIe siècle. La cour bordait un ancien chemin disparu. L'analyse du logis est rendue difficile du fait du remaniement complet du rez-de-chaussée et de l'impossibilité d'observer l'élévation postérieure, masquée par les corps en appentis. Il pourrait s'agir d'un ancien logis à salle (pièce 1 (?) et 2) et chambre (pièce 3) hautes sous charpente, construit au XIIIe ou XIVe siècle au vu des cheminées des pièces 2 et 3, peut-être en deux étapes (différences des piédroits et consoles de ces mêmes cheminées). La cheminée de la pièce 1 a été installée ou refaite dans la 2e moitié du XVe siècle, et, peut-être dans la même campagne, la charpente refaite (charpente à chevrons porteurs et pannes) et l'étage couvert d'un plafond. L'escalier intérieur disparu donnait dans la pièce 2. Aucune trace d'un accès plus ancien à l'étage n'a été vue, si ce n'est les vestiges d'une éventuelle porte dans le gouttereau postérieur, donnant dans la pièce 3.

Le porche de la grange et le colombier qui le surmonte datent du milieu du XVIe siècle. La porte charretière était couverte d'un arc (sommier droit en place). La grange-étable, qui a pu également abriter un logement de domestique (fenêtre dans le gouttereau postérieur), a été largement refaite au XVIIIe siècle (surélévation et peut-être agrandissement). Ses dimensions (environ 28 m x 10 m) sont remarquables.

Les autres parties agricoles ont été construites avant 1835 et remaniées après cette date, à l'exception de la porcherie et du fournil, bâtis dans la 2e moitié du XIXe siècle à l'extérieur de l'ancienne cour.

Période(s) principale(s) : 13e siècle (?), 14e siècle (?), 2e moitié 16e siècle, 18e siècle, , 2e moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 15e siècle

Description

Le fonds, à flanc de coteau, est constitué trois parcelles bordant un ancien chemin. D'un côté la cour comprend le logis, avec corps en appentis récents contre l'élévation postérieure, la grange-étable-fenil avec porche surmonté d'un colombier, deux étables et la remise. De l'autre côté du chemin, la porcherie et le fournil sont cadastrés chacun à part. Les parties agricoles ont été augmentées de divers hangars agricoles récents.

Le fournil est en rez-de-chaussée surélevé sur étage de soubassement à usage de cellier. Le logis, le colombier et l'une des étables ont un étage en surcroît, récent pour cette dernière. La grange-étable, la porcherie et le fournil ont un comble à surcroît.

Le logis, la grange-étable-fenil, le colombier et le fournil sont en moellons de calcaire avec chaines en pierre de taille de calcaire ou de grès (grange-étable-fenil) et corniche en pierre de taille pour le colombier. Les autres bâtiments en moellons de calcaire sans chaînes en pierre de taille, la remise conserve des vestiges de pans-de-bois et d'un pignon essenté de bardeaux (disparu après 2008), l'étable surélevée est essentée de tôles. Les chambranles des baies sont en pierre de taille (avec chanfreins pour les baies de l'étage du logis et couverture en plein cintre pour la porte piétonne du porche de la grange), ou à piédroits en pierre de taille et linteau en bois, sauf la porte haute de l'une des étables, à chambranles en briques et pierres.

Le colombier est couvert d'un toit en pavillon, la grange-étable-fenil de croupes, les arrêtières de ces deux toits sont en ardoises. L'étable surélevée est couverte de ciment amianté

La distribution du rez-de-chaussée du logis est remaniée. L'étage est distribué en quatre pièces (cf plan), les pièces 1 et 2 séparées par une cloison en bois à panneaux, les pièces 2 et 3 par un mur (ou cloison ?) en pan-de-bois et les pièces 3 et 4 par un épais murs de moellons percé d'une porte couverte en plein cintre. La première pièce comporte une cheminée à consoles pyramidales, la troisième, une cheminée à piedroits et consoles à deux ressauts ornés de larges chanfreins, la quatrième une cheminée à piedroits et consoles chanfreinés. Les première et troisième pièces sont éclairées chacune par deux fenêtres passantes (parties hautes manquantes), la dernière par une ancienne croisée dans le pignon droit, garnie de coussièges. On accède à l'étage par une échelle extérieure contre le pignon gauche, et au comble par une échelle intérieure depuis la deuxième pièce.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit partiel ; calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit ; bois, pan de bois ; essentage de bardeaux ; essentage de tôle

Matériau(x) de couverture : tuile plate, ardoise, ciment amiante en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, en rez-de-chaussée, étage en surcroît, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à longs pans, croupe ; toit en pavillon ; appentis

Escaliers : escalier de distribution extérieur : échelle ; escalier dans-œuvre : échelle

Typologies et état de conservation

État de conservation : inégal suivant les parties

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à étudier

Éléments remarquables : cheminée

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 223/38. **Etat des sections de la commune de Nogent-le-Bernard.** 1836.
- Fief de Channonnay à Nogent-le-Bernard**
AD Sarthe : 1 E 1338. **Fief de Channonnay (Nogent-Le-Bernard).** 1647 — 1661.

- Archives départementales de la Sarthe ; 2 Mi 93. **Fonds Charles GIRAULT. Biens nationaux : notices de ventes des biens de 1ère et 2e origine, classées par districts. Vol. 1 : Château-du-Loir - La Ferté-Bernard.**

Documents figurés

- Plan cadastral de la commune de Nogent-le-Bernard.** 1835. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 223).
section A


Bibliographie

- Monographie de la commune de Saint-Cosme-de-Vair (Saint-Cosme-en-Vairais)**
VAVASSEUR, Joseph-J.-Aug. (Abbé). **Monographie de la commune de Saint-Cosme-de-Vair au Maine et au Perche.** Paris, Le livre d'histoire, 2005 (réimpression de l'édition de 1897).
p. 94, 140

Illustrations



Plan chronologique
Phot. Julien Hardy
IVR52_20137200037NUCAB




Plan schématique des
toitures et de l'étage du logis
Phot. Julien Hardy
IVR52_20137200038NUCA



Le logis vu du nord-ouest
Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200506NUCA



Ancienne fenêtre passante
gauche de l'étage du logis
Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200525NUCA



Ancienne fenêtre passante
droite de l'étage du logis,
abaissée en porte haute.



Fenêtre du rez-de-chaussée dans
le mur-pignon droit du logis




Ancienne croisée (?) de l'étage
 dans le mur-pignon droit du logis
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200521NUCA



Fenêtre du comble dans le
 mur-pignon droit du logis
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200522NUCA




Cheminée de la pièce 1
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200526NUCA




Vue intérieure de la pièce 1 :
 fenêtre passante dans l'élévation
 postérieure et porte vers la pièce 2
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200540NUCA




Cloison entre les pièces 1 et 2
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200527NUCA



Vue intérieure de la pièce 2 : à
 droite, palier (?) de l'escalier disparu,
 échelle d'accès au comble à gauche
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200539NUCA



Vue de la pièce 3. A gauche, fenêtre
 passante dans l'élévation postérieure.
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200537NUCA



Pièce 3, porte d'accès depuis
 la pièce 2 et ancienne porte
 (?) dans l'élévation postérieure




Cheminée de la pièce 3. A
 gauche, porte vers la pièce 4
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200529NUCA


Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200538NUCA



Console gauche de la
 cheminée de la pièce 3
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200530NUCA



Pièce 3, détail de la
 porte vers la pièce 4
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200531NUCA




Vue de la pièce 4. La
 cheminée est à gauche et la
 fenêtre à coussièges à droite
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200536NUCA



Fenêtre à coussièges de la pièce
 4, percée dans le mur pignon droit
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200528NUCA



Face interne de la console droite
 de la cheminée de la pièce 4
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200535NUCA



Console droite de la cheminée
 de la pièce 4, recoupée par la
 joue en bois de l'abat-fumée
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200533NUCA



Face externe de la console droite
 de la cheminée de la pièce 4
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200534NUCA



Console gauche de la
 cheminée de la pièce 4
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200532NUCA



Vue de la charpente
 de comble du logis
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200541NUCA



Elevations antérieures du colombier
 et de la grange-étables-fenil
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200512NUCA




Elévations antérieures
 du du colombier et de
 la grange-étables-fenil
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200507NUCA




mur-pignon gauche de
 la grange-étable-fenil
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200519NUCA




Mur-pignon gauche de
 la grange-étable-fenil
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20137200520NUCA



Détail de l'angle antérieur
gauche de la grange-étable-fenil
Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200518NUCA



Vue intérieure du
pigeonnier : état en 2010
Phot. Julien Hardy
IVR52_20137200034NUCA



Elevation interieure de la
grange-étable-fenil et ancienne
élévation postérieure en
pan-de-bois du colombier
Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200513NUCA


Détail de la chaine d'angle antérieure
droite de la grange-étable-fenil.
Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200517NUCA



Détail de l'élévation intérieure :
chaîne d'angle postérieure gauche
du colombier et surélévation
de l'élévation antérieure
de la grange-étable-fenil
Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200516NUCA



Vue intérieure de la partie
gauche de la grange-étable-fenil
Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200515NUCA



Vue intérieure de la partie
droite de la grange-étable-fenil
Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200514NUCA



Etables
Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200510NUCA



Porcherie
Phot. Yves Guillotin



Remise et porcherie
Phot. Yves Guillotin



Vestiges de l'essentage du pignon
gauche de la remise (état en 2009)
Phot. Julien Hardy

IVR52_20137200509NUCA

IVR52_20137200511NUCA

IVR52_20137200035NUCA



Fournil et cellier
Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200508NUCA


Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Gaufrier (IM72002557) Pays de la Loire, Sarthe, Nogent-le-Bernard, le Grand Chansonnay

Auteur(s) du dossier : Julien Hardy

Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois



Plan chronologique

Référence du document reproduit :

- Fond : Plan cadastral informatisé de la commune de Nogent-le-Bernard, à jour pour 2010. Les informations complémentaires sont issues du plan cadastral de 1835, archives départementales de la Sarthe ; PC 223/12. (Direction générale des impôts - cadastre).

IVR52_20137200037NUCAB

Auteur de l'illustration : Julien Hardy

Date de prise de vue : 2013

Technique de relevé : reprise de fond ;


(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation


Nogent-le-Bernard

Le Grand Chansonnay

Plan schématique des toitures et de l'étage du logis



Plan schématique des toitures



Plan schématique de l'étage



Plan schématique des toitures et de l'étage du logis

IVR52_20137200038NUCA

Auteur de l'illustration : Julien Hardy

Technique de relevé : relevé schématique ;

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis vu du nord-ouest

IVR52_20137200506NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancienne fenêtre passante gauche de l'étage du logis

IVR52_20137200525NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancienne fenêtre passante droite de l'étage du logis, abaissée en porte haute.

IVR52_20137200524NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Fenêtre du rez-de-chaussée dans le mur-pignon droit du logis

IVR52_20137200523NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancienne croisée (?) de l'étage dans le mur-pignon droit du logis

IVR52_20137200521NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Fenêtre du comble dans le mur-pignon droit du logis

IVR52_20137200522NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cheminée de la pièce 1

IVR52_20137200526NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la pièce 1 : fenêtre passante dans l'élévation postérieure et porte vers la pièce 2

IVR52_20137200540NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cloison entre les pièces 1 et 2

IVR52_20137200527NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la pièce 2 : à droite, palier (?) de l'escalier disparu, échelle d'accès au comble à gauche


IVR52_20137200539NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la pièce 3. A gauche, fenêtre passante dans l'élévation postérieure.


IVR52_20137200537NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pièce 3, porte d'accès depuis la pièce 2 et ancienne porte (?) dans l'élévation postérieure

IVR52_20137200538NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cheminée de la pièce 3. A gauche, porte vers la pièce 4

IVR52_20137200529NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Console gauche de la cheminée de la pièce 3


IVR52_20137200530NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pièce 3, détail de la porte vers la pièce 4


IVR52_20137200531NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la pièce 4. La cheminée est à gauche et la fenêtre à coussièges à droite

IVR52_20137200536NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Fenêtre à coussièges de la pièce 4, percée dans le mur pignon droit

IVR52_20137200528NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Face interne de la console droite de la cheminée de la pièce 4

IVR52_20137200535NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Console droite de la cheminée de la pièce 4, recoupée par la joue en bois de l'abat-fumée

IVR52_20137200533NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Face externe de la console droite de la cheminée de la pièce 4

IVR52_20137200534NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Console gauche de la cheminée de la pièce 4

IVR52_20137200532NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la charpente de comble du logis

IVR52_20137200541NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elevations antérieures du colombier et de la grange-étables-fenil

IVR52_20137200512NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévations antérieures du du colombier et de la grange-étables-fenil

IVR52_20137200507NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



mur-pignon gauche de la grange-étable-fenil

IVR52_20137200519NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur-pignon gauche de la grange-étable-fenil

IVR52_20137200520NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Détail de l'angle antérieur gauche de la grange-étable-fenil

IVR52_20137200518NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la chaîne d'angle antérieure droite de la grange-étable-fenil.

IVR52_20137200517NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure du pigeonnier : état en 2010

IVR52_20137200034NUCA

Auteur de l'illustration : Julien Hardy

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elevation interieure de la grange-étable-fenil et ancienne élévation postérieure en pan-de-bois du colombier

IVR52_20137200513NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'élévation intérieure : chaîne d'angle postérieure gauche du colombier et surélévation de l'élévation antérieure de la grange-étable-fenil

IVR52_20137200516NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la partie gauche de la grange-étable-fenil

IVR52_20137200515NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la partie droite de la grange-étable-fenil

IVR52_20137200514NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Etables

IVR52_20137200510NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porcherie

IVR52_20137200509NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Remise et porcherie

IVR52_20137200511NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vestiges de l'essentage du pignon gauche de la remise (état en 2009)

IVR52_20137200035NUCA

Auteur de l'illustration : Julien Hardy

Date de prise de vue : 2009

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Fournil et cellier

IVR52_20137200508NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation