

Pays de la Loire, Mayenne
Blandouet
la Pansuère

Écart, puis ferme - la Pansuère, Blandouet

Références du dossier

Numéro de dossier : IA53002251
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : écart, ferme
Parties constituantes non étudiées : four à pain, étable

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1842, A, 22, 22bis ; 1982, A, 220

Historique

Sur la carte de Cassini, le lieu-dit de la Pansuère apparaît comme un écart. Une de ses fermes est décrite en 1788 dans un acte de vente et d'adjudication à P. Coutelle : "le lieu et bordage de la Pansuère (...) exploité à titre de ferme par Guillaume Pillon, consistant le dit lieu dans la maison manable du fermier composée d'une salle par bas grenier dessus, un toit à porcs, un petit cellier couvert de paille, une étable à vaches dans laquelle on a fait un retranchement servant d'écurie, une grange sur ladite étable pour amasser le fourrage, un petit toit à brebis". Le logis d'une pièce décrit ici est sans doute un des deux logis contigus dont l'un a été transformé en étable lors de la réunion des deux fermes en une seule avant 1842. La charpente du bâtiment a probablement été refaite au cours du XIXe siècle et les baies de sa partie ouest dans la première moitié du XXe siècle. L'étable indépendante a été complètement remaniée à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. La Pansuère est actuellement en ruine. La maison de la Petite Pansuère, située au nord-ouest, a été démolie en 1913.
Période(s) principale(s) : Temps modernes, 19e siècle, limite 19e siècle 20e siècle

Description

L'ancienne ferme de la Pansuère comprend deux bâtiments : le logis et l'étable. Le logis conserve une partie de sa couverture en tuile plate. Il est constitué de deux pièces à cheminée, dont l'une à l'ouest abritait un four à pain (ruiné) et est percée d'ouvertures en brique et l'autre à l'est a été convertie en étable. Les corbeaux de la cheminée ouest sont en bois, ceux de la cheminée est sont en pierre. La plaque de cette dernière est vraisemblablement une coulée de fonte manquée. La charpente est du type à potence. L'étable est actuellement couverte de tôle. Ses baies sont encadrées de moellons et surmontées de linteaux de bois.
La Pansuère appartient au type I des écarts.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès, moellon sans chaîne en pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile plate, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : La typologie des écarts est établie en fonction du nombre de logements comptabilisés sur le cadastre de 1842. Type I : écart de 2 ou 3 logements. Type II : écart de 4 logements ou plus.

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Mayenne : B 1490. **Vente et adjudication du bordage de la Pansière au profit du sieur P. Coutelle.** 3 mars 1788.

Illustrations



Extrait du plan cadastral
de 1842, section A1.
Phot. François Lasa
IVR52_20045302731NUCA



Extrait du plan cadastral révisé
en 1936, réédité en 1982 et
régulièrement mis à jour entre
1982 et 2002, section A1.
Phot. François Lasa
IVR52_20045303381NUCA



Vue d'ensemble depuis
le sud : l'étable, le logis.
Phot. François Lasa
IVR52_20055301874NUCA



Le logis.
Phot. François Lasa
IVR52_20055301875NUCA



Le logis, pièce est : le mur-pignon
vu depuis l'intérieur et la cheminée.
Phot. François Lasa
IVR52_20055301877NUCA



Le logis, pièce est : la cheminée.
Phot. François Lasa
IVR52_20065302931NUCA



Le logis, pièce est : coulée de fonte manquée (?) servant de plaque de cheminée.

Phot. François Lasa
IVR52_20065302932NUCA



Le logis, pièce ouest : la cheminée et les vestiges de son four.

Phot. François Lasa
IVR52_20055301878NUCA



L'étable vue depuis le nord-est.

Phot. François Lasa
IVR52_20055301876NUCA



Élément de piédroit stocké devant la maison.

Phot. François Lasa
IVR52_20055301879NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Blandouet (IA53002211) Pays de la Loire, Mayenne, Blandouet

Fermes (IA53002214) Pays de la Loire, Mayenne, Blandouet

Les écarts de la commune de Blandouet (IA53002215) Pays de la Loire, Mayenne, Blandouet

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nicolas Foisneau, Christian Davy

Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Mayenne




Extrait du plan cadastral de 1842, section A1.

IVR52_20045302731NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2004

(c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Extrait du plan cadastral révisé en 1936, réédité en 1982 et régulièrement mis à jour entre 1982 et 2002, section A1.

IVR52_20045303381NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2004

(c) Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le sud : l'étable, le logis.

IVR52_20055301874NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis.

IVR52_20055301875NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, pièce est : le mur-pignon vu depuis l'intérieur et la cheminée.

IVR52_20055301877NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, pièce est : la cheminée.

IVR52_20065302931NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, pièce est : coulée de fonte manquée (?) servant de plaque de cheminée.

IVR52_20065302932NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, pièce ouest : la cheminée et les vestiges de son four.

IVR52_20055301878NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'étable vue depuis le nord-est.

IVR52_20055301876NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elément de piédroit stocké devant la maison.

IVR52_20055301879NUCA

Auteur de l'illustration : François Lasa

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation