Pays de la Loire, Mayenne
Vaiges
26 rue Robert-Glétron

Maison, 26 rue Robert-Glétron

Références du dossier

Numéro de dossier : IA53004030
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : resserre, étable, écurie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1842, E, 161, 162 ; 1982, AB, 5

Historique

La maison a été construite au XVIIIe siècle. Les cheminées ont vraisemblablement été refaites dans la première moitié du XIXe siècle. Les façades ont été crépies dans le troisième quart du XXe siècle. Le bâtiment abritant la cave peut remonter au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle. La resserre et l'écurie-logement ont été sans doute reconstruits dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le garage a été édifié à la même époque.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 2e moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1ère moitié 19e siècle (?), 3e quart 20e siècle

Description

La maison est disposée perpendiculairement à la rue entre une cour à l'est et un jardin clos par un muret à l'ouest. Elle est construite en moellons actuellement crépis. Sa toiture à croupes est couverte d'ardoises et percée de lucarnes. Ses baies, réparties en travées, sont surmontées de linteaux délardés. Leurs encadrements, de même que les chaînes d'angle harpées et la corniche, sont en pierres de taille de calcaire aujourd'hui peintes en blanc. L'escalier tournant à retour à une seule volée, partiellement suspendu, en bois, se trouve au fond du vestibule, à peu près au centre du bâtiment. Au sud prend place à chaque niveau une grande pièce : au rez-de-chaussée la salle à manger, à l'étage une chambre. La partie nord est subdivisée et comprend en bas l'ancienne cuisine et l'office et au-dessus deux chambres desservies à l'est par un couloir (ajouté sans doute au XIXe siècle). La charpente est du type à potence, avec une panne sous-faîtière. Les dépendances bordent la cour. Elles sont construites en moellons enduits et couvertes d'ardoises. La plus ancienne à l'est est en rez-de-chaussée. Elles sert de cave. Elle est divisée en deux par une cloison en pan de bois. Sa charpente comporte une ferme du type à ferme et à panne sous chevron porteur et deux du type à potence. Au nord se trouvent une resserre à rez-de-chaussée et comble à surcroît dont les baies sont en brique et un bâtiment à étage : son rez-de-chaussée était occupé par une étable, à baies en brique, et une écurie, dont les ouvertures sont en calcaire marbrier taillé et en brique ; son étage, à baies en tuileau, abrite un logement. Au sud prend place un garage couvert d'un toit à croupes en ardoise à rez-de-chaussée et comble à haut surcroît. Ses ouvertures sont en granite gris taillé. La maison appartient au type II.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon, crépi ; moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente, suspendu

Typologies et état de conservation

Typologies : La typologie des maisons est établie en fonction de l'importance des remaniements entrepris après l'établissement du cadastre en 1842. Type I : maison conservée dans son aspect antérieur à 1842. Type II : maison remaniée en façade (la morphologie ancienne est conservée). Type III : maison complètement remaniée ou reconstruite au même emplacement. Type IV : maison construite ex nihilo après le premier cadastre.

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Extrait du plan cadastral de 1842, section E2, développement du bourg.
Repro. François Lasa
IVR52_20045301136NUCA

La façade sur cour.
Phot. François Lasa
IVR52_20045303136NUCA

La façade sur jardin.
Phot. François Lasa
IVR52_20045303137NUCA

L'escalier vu depuis le vestibule.
Phot. Yves Guillotin
IVR52_20095300139NUCA

La cheminée de la salle à manger.
Phot. Yves Guillotin
IVR52_20095300140NUCA

Détail de la cheminée
de la salle à manger.
Phot. François Lasa
IVR52_20045303142NUCA

La charpente vue depuis le sud.
Phot. François Lasa
IVR52_20045303140NUCA

La partie ouest de la charpente vue depuis le sud.
Phot. François Lasa
IVR52_20045303139NUCA

Les dépendances vues depuis la cour au sud-ouest : de gauche à droite, la resserre, l'écurie-logement, la cave.
Phot. François Lasa
IVR52_20045303135NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Vaiges, présentation de la commune (IA53004117) Pays de la Loire, Mayenne, Vaiges
Les maisons de la commune de Vaiges (IA53004119) Pays de la Loire, Mayenne, Vaiges
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nicolas Foisneau, Christian Davy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Mayenne



Extrait du plan cadastral de 1842, section E2, développement du bourg.

IVR52_20045301136NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : François Lasa
(c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

La façade sur cour.

IVR52_20045303136NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

La façade sur jardin.

IVR52_20045303137NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

L'escalier vu depuis le vestibule.

IVR52_20095300139NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

La cheminée de la salle à manger.

IVR52_20095300140NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Détail de la cheminée de la salle à manger.

IVR52_20045303142NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

La charpente vue depuis le sud.

IVR52_20045303140NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

La partie ouest de la charpente vue depuis le sud.

IVR52_20045303139NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Les dépendances vues depuis la cour au sud-ouest : de gauche à droite, la resserre, l'écurie-logement, la cave.

IVR52_20045303135NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation