Pays de la Loire, Mayenne Changé les Cerisiers 68 rue Berthe-Marcou

Maison de villégiature dite Plaisance, 68 rue Berthe-Marcou

Références du dossier

Numéro de dossier : IA53004431 Date de l'enquête initiale : 2021 Date(s) de rédaction : 2021

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale rivière Mayenne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison

Précision sur la dénomination : maison de villégiature

Appellation : Plaisance

Parties constituantes non étudiées : cour, mur de clôture, portail, garage

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart Références cadastrales : 2021, ZV, 24

Historique

Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le plan cadastral napoléonien de 1814. La maison est édifiée vers les années 1940, probablement pour servir de villégiature à une famille lavalloise. Plusieurs ouvertures ont été remaniées, une véranda a été aménagée côté rivière et ce qui devait être le garage est devenu une pièce habitable dans la 2e moitié du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description

La maison, orientée au nord-ouest et au sud-est, est construite en bord de Mayenne sur la route reliant les bourgs de Changé et de Saint-Jean-sur-Mayenne. Reprenant les codes de l'architecture de villégiature régionaliste, elle présente trois volumes de taille décroissante juxtaposés, un décor de faux pan-de-bois à l'étage côté route, des toits débordants à longs pans et à demi-croupes, ainsi que des aisseliers en bois. La porte présente des ferronneries Art déco représentant des bouquets de roses dans deux vases. La façade donnant sur la Mayenne présente une loggia fermée par une baie vitrée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée, 1 étage carré

Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, remanié

Décor

Techniques: ferronnerie

Représentations : ornement en forme d'objet, bouquet, vase

Précision sur les représentations :

Ferronneries de la porte en forme de bouquets de roses dans des vases.

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



La maison. Phot. Pierre-Bernard Fourny IVR52_20215301143NUCA



La porte d'entrée. Phot. Pierre-Bernard Fourny IVR52_20215301144NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les châteaux, les manoirs, les villas et les maisons de maître de l'aire d'étude "rivière Mayenne" (IA53004256) **Oeuvre(s) contenue(s) :**

Auteur(s) du dossier : Pierrick Barreau

Copyright(s): (c) Conseil départemental de la Mayenne; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général



La maison.


IVR52_20215301143NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

communication libre, reproduction soumise à autorisation



La porte d'entrée.

IVR52_20215301144NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

communication libre, reproduction soumise à autorisation