Pays de la Loire, Loire-Atlantique Gorges La Paudière

#### Maison

#### Références du dossier

Numéro de dossier : IA44006750 Date de l'enquête initiale : 2018 Date(s) de rédaction : 2018

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Villages à communs

Degré d'étude : étudié

## Désignation

Dénomination : maison

Parties constituantes non étudiées : étable

## Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart Références cadastrales :

### **Historique**

Maison construite au XIXe siècle, après la levée du cadastre en 1809.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

### **Description**

Maison à rez-de-chaussée et étage carré habitables.

Le rez-de-chaussée accueille une unique pièce à vivre, avec un sol en terre battue. L'accès se fait par une porte à l'encadrement en pierre de granite.

Dans la pièce au rez-de-chaussée se trouve une cheminée située contre le mur pignon nord. Son conduit est en partie aménagé en faible ressaut dans le mur pignon et complété par une hotte inclinée en brique recouverte d'un enduit à la chaux qui repose sur un manteau de bois, lui-même porté par de petits corbeaux en bois sculpté. A gauche de la cheminée une cavité dans le mur est formée par deux tuiles. Régulièrement observée dans les habitations rurales du territoire, cette cavité permettait d'entreposer le suif.

Une baie est placée dans le mur gouttereau antérieur entre la porte et la cheminée. De l'autre côté de la porte se trouve une pierre d'évier installée dans une niche surmontée d'un linteau de bois.

Sur le mur pignon, entre la cheminée et la fenêtre se trouve une niche formant un placard pourvu de trois tablettes.

Le plancher qui sépare la pièce de vie du comble à surcroît repose sur sept lambourdes en chêne. L'accès à l'étage se fait par un escalier à rambarde en bois avec contremarches. Celui-ci est tournant dans œuvre. Les marches en bois viennent s'encastrer directement dans le mur.

Cet étage est directement couvert par une charpente en bois apparente aujourd'hui partiellement écroulée. La charpente était composée d'une panne faîtière et de pannes latérales sur lesquelles reposent les chevrons. Les pannes sont encastrées dans la maçonnerie des pignons ; les chevrons reposent sur la partie haute des murs gouttereaux.

L'habitation est couverte par une toiture à débordement soutenue par des planches de bois fixées aux chevrons apparents. Ces chevrons sont parfois sculptés leur donnant une forme légèrement concave. Les tuiles creuses posées sur la charpente sont elles-mêmes débordantes permettant ainsi d'éloigner les eaux de pluie du mur.

La souche de cheminée à couronnement pyramidal a été enduite de ciment lors d'un remaniement au XXe siècle.

#### Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : schiste, moellon ; granite, moyen appareil

Matériau(x) de couverture : tuile creuse Étage(s) ou vaisseau(x) : étage en surcroît Couvrements : charpente en bois apparente Type(s) de couverture : toit à longs pans

#### Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état

### Illustrations



Façade principale rythmée par les 3 percements porte et fenêtres. Les percements sont décentrés en façade, l'escalier tournant à l'intérieur occupant une place importante derrière la façade. Phot. Pierre-Bernard Fourny IVR52 20184400276NUCA



L'habitation est venue s'implanter en mitoyenneté du four commun aux habitants de la Paudière. Phot. Denis Pillet IVR52\_20154400631NUCA



Cheminée et placard. Sur une lambourde, une plaque de compagnie d'assurance "L'UNION". Phot. Pierre-Bernard Fourny IVR52\_20184400277NUCA



Vue intérieure de la maison. L'organisation des éléments de la maison est typique de l'architecture vernaculaire observée en Pays du Vignoble Nantais. Phot. Pierre-Bernard Fourny IVR52\_20184400278NUCA



Escalier tournant dans oeuvre. La porte intérieure donne accès à une petite dépendance mitoyenne à la maison et au four commun. Phot. Pierre-Bernard Fourny IVR52\_20184400279NUCA




Corbeau et manteau de la cheminée. Phot. Pierre-Bernard Fourny IVR52\_20184400280NUCA



Vue depuis la dépendance mitoyenne à la maison et au four commun. Phot. Pierre-Bernard Fourny IVR52\_20184400282NUCA





Plan et élévation de la façade est. Dess. Virginie Desvigne IVR52\_20184400692NUDA

Vue arrière du four commun de plan semi-circulaire. La dépendance prend appui sur la toiture du four. Phot. Pierre-Bernard Fourny IVR52\_20184400281NUCA

## **Dossiers liés**

#### Dossiers de synthèse :

"Villages à communs" : présentation de l'opération d'inventaire (IA44005617)

"Villages à communs" en Pays du Vignoble nantais : présentation de l'aire d'étude (IA44005623)

Maisons et dépendances rurales (IA44006748)

#### **Oeuvre(s) contenue(s):**

Auteur(s) du dossier : Marion Orillard

Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble

Nantais



Façade principale rythmée par les 3 percements porte et fenêtres. Les percements sont décentrés en façade, l'escalier tournant à l'intérieur occupant une place importante derrière la façade.

IVR52\_20184400276NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

communication libre, reproduction soumise à autorisation



L'habitation est venue s'implanter en mitoyenneté du four commun aux habitants de la Paudière.

IVR52\_20154400631NUCA Auteur de l'illustration : Denis Pillet

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

communication libre, reproduction soumise à autorisation



Cheminée et placard. Sur une lambourde, une plaque de compagnie d'assurance "L'UNION".

IVR52\_20184400277NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue intérieure de la maison. L'organisation des éléments de la maison est typique de l'architecture vernaculaire observée en Pays du Vignoble Nantais.

IVR52\_20184400278NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

communication libre, reproduction soumise à autorisation



Escalier tournant dans oeuvre. La porte intérieure donne accès à une petite dépendance mitoyenne à la maison et au four commun.

IVR52\_20184400279NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

communication libre, reproduction soumise à autorisation



Corbeau et manteau de la cheminée.

IVR52\_20184400280NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue depuis la dépendance mitoyenne à la maison et au four commun.


IVR52\_20184400282NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue arrière du four commun de plan semi-circulaire. La dépendance prend appui sur la toiture du four.

IVR52\_20184400281NUCA


Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

communication libre, reproduction soumise à autorisation

GORGES (44) - La Paudière, parcelle 417 Plan et élévation de la façade est Recelémenue schémacque V Dessigne 2018



Plan et élévation de la façade est.

# IVR52\_20184400692NUDA

Auteur de l'illustration : Virginie Desvigne

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

communication libre, reproduction soumise à autorisation