Pays de la Loire, Sarthe Luché-Pringé la Marche

Écart de la Marche

Références du dossier

Numéro de dossier : IA72000897 Date de l'enquête initiale : 2004 Date(s) de rédaction : 2004

Cadre de l'étude : inventaire topographique

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : écart

Précision sur la dénomination : la Marche Parties constituantes non étudiées : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales: 1811, E2, 569 à 573; 1846, C3, 856-857; 1846, E1, 401 à 406; 1984, ZT, 5-6-12

Historique

Cet écart abritait au moins trois maisons d'habitations pour trois familles distinctes. La maison retenue est du XVIIe siècle et agrandie au XVIIIe siècle. Comme les deux autres, elle est située perpendiculairement au chemin. Les dépendances sont réduites. Est-ce un hameau de bordiers ?

Période(s) principale(s): 17e siècle (?), 18e siècle

Description

Le bâtiment retenu est composé d'une salle à cheminée puis d'une chambre froide séparées par une cloison en pan-de-bois avec une petite étable au bout. La couverture est constituée d'une seule rangée de tuiles courbes sans joint. La couverture recouvre l'ensemble du bâtiment.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille

Matériau(x) de couverture : tuile creuse Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état, inégal suivant les parties


Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



plan cadastral, 1812, E2. Autr. Pelpoir IVR52_20047201736NUCA



Plan cadastral, 1846, C3. Autr. Granger IVR52_20047201700NUCA



Vue d'ensemble de la maison 1. Phot. Jean-Baptiste Darrasse IVR52_20047204160NUCA



Maison 1 : façade postérieure. Phot. Jean-Baptiste Darrasse IVR52_20047204157NUCA



Façade postérieure : baie chanfreinée couronnée d'un gâble. Phot. Jean-Baptiste Darrasse IVR52_20047204158NUCA



Façade postérieure : pierre de silex (évier ?).
Phot. Jean-Baptiste Darrasse IVR52_20047204159NUCA



Maison 1 : cheminée (le four a été détruit). Phot. Jean-Baptiste Darrasse IVR52_20047204161NUCA



Maison 1 : cloison en pan de bois. Phot. Jean-Baptiste Darrasse IVR52_20047204164NUCA



Maison 1, mur du fond : niche-placard (ancien évier ?). Phot. Jean-Baptiste Darrasse IVR52_20047204162NUCA



Niche-placard : targette. Phot. Jean-Baptiste Darrasse IVR52_20047204163NUCA



Revers de la cloison en pan-debois : petite pièce jadis fermée. Phot. Jean-Baptiste Darrasse IVR52_20047204165NUCA



Maison 1 : charpente sous tuile creuse à la baugeoise. Phot. Jean-Baptiste Darrasse IVR52_20047204166NUCA



Maison 1 : charpente à panne. Phot. Jean-Baptiste Darrasse IVR52_20047204167NUCA


Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) : Oeuvre(s) en rapport :

Luché-Pringé : présentation de la commune (IA72001025) Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé

Auteur(s) du dossier : Christine Toulier

Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général




plan cadastral, 1812, E2.

Référence du document reproduit :

• Plan napoléonien de 1812, E2, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\177\010).

IVR52_20047201736NUCA

Auteur du document reproduit : Pelpoir (c) Conseil départemental de la Sarthe reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan cadastral, 1846, C3.

Référence du document reproduit :

• Plan napoléonien de 1846, C3, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\177\124).

IVR52_20047201700NUCA

Auteur du document reproduit : Granger (c) Conseil départemental de la Sarthe reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la maison 1.

IVR52_20047204160NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison 1 : façade postérieure.

IVR52_20047204157NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure : baie chanfreinée couronnée d'un gâble.

IVR52_20047204158NUCA Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure : pierre de silex (évier ?).

IVR52_20047204159NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison 1 : cheminée (le four a été détruit).

IVR52_20047204161NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison 1 : cloison en pan de bois.

IVR52_20047204164NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Maison 1, mur du fond : niche-placard (ancien évier ?).

IVR52_20047204162NUCA Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Niche-placard: targette.

IVR52_20047204163NUCA Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Revers de la cloison en pan-de-bois : petite pièce jadis fermée.

IVR52_20047204165NUCA Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison 1 : charpente sous tuile creuse à la baugeoise.

IVR52_20047204166NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison 1 : charpente à panne.

IVR52_20047204167NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation