

Pays de la Loire, Vendée
Damvix
Bourg
22 rue du Cloucq

Ferme, actuellement maison, 22 rue du Cloucq

Références du dossier

Numéro de dossier : IA85002964
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, clôture, étable, fenil

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, C, 1624 ; 2022, AH, 192

Historique

Aucune construction ne figure à cet endroit sur le plan cadastral de 1835. Le cadastre mentionne une nouvelle construction en 1885 pour Honoré Berton, puis une nouvelle en 1908 pour François Barbotin époux Largeaud. Le logis semble bien remonter à la fin du 19^e siècle ou au début du 20^e, avec une extension vers le nord par la suite.

Période(s) principale(s) : 4^e quart 19^e siècle, 1^{er} quart 20^e siècle

Description

Cette ancienne ferme comprend un logis, à l'ouest, et d'importantes dépendances placées perpendiculairement à l'arrière, donnant sur une cour. Le logis est en retrait par rapport à la voie, derrière un petit jardin que ferme un muret. Le logis comprend un corps principal, à un étage, et une extension au nord, en simple rez-de-chaussée. Le corps principal est couvert d'un toit à croupes, que souligne une corniche. La façade présente trois travées d'ouvertures, avec porte centrale et encadrements saillants. L'extension se distingue par son toit en ardoise et à débordement, orné sur le pignon d'un lambrequin. Parmi les dépendances, le fenil qui surmonte l'étable est fermé par un essentage qui devait être à l'origine en bois, désormais en métal.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; essentage de tôle
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments jointifs, de plan en L ; Dépendances perpendiculaires à l'arrière ; 3

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- Archives départementales de la Vendée ; 3 P 873, 874, 875, 876, 878 et 3522. **1836-1950 : état de section et matrices des propriétés du cadastre de Damvix.**

Documents figurés

- Plan cadastral de Damvix, 1835.** (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 78).

Illustrations



Le logis vu depuis le nord-ouest.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500553NUCA



Les dépendances, étable et
fenil, perpendiculaires à l'arrière
du logis, vues depuis l'est.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500554NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Damvix : présentation de la commune (IA85002747) Pays de la Loire, Vendée, Damvix

Maisons, fermes : l'habitat à Damvix (IA85002748) Pays de la Loire, Vendée, Damvix

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Bourg de Damvix (IA85002790) Pays de la Loire, Vendée, Damvix, le Bourg, rue du Centre, rue de la Garnauderie

Auteur(s) du dossier : Yannis Suire

Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée



IVR52_20228500553NUCA

Date de prise de vue : 2022

8 juillet 2025



Les dépendances, étable et fenil, perpendiculaires à l'arrière du logis, vues depuis l'est.

IVR52_20228500554NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation