

Pays de la Loire, Sarthe
Le Lude
la Roche Sevin

Manoir de la Roche Sevin

Références du dossier

Numéro de dossier : IA72001949
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : manoir
Vocabulaire : sainte Anne
Destinations successives : résidence puis ferme
Parties constitutives non étudiées : maison, étable, chapelle

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2009, H1, 43-44

Historique

Un Jean Sévin, seigneur de la Roche, près du Lude, est mentionné dès les années 1342 et 1380. Le domaine est alors le centre d'un pouvoir seigneurial, aux mains de la famille Sevin. En 1450, les seigneurs de la Roche-Sevin fondent une chapellenie dans la chapelle Sainte-Anne du manoir et Jehan Bonsant en est chapelain en 1454. En 1552, Catherine de Cré est dame de la Roche-Sévin.

Au cours de l'époque moderne, le manoir est partiellement rattaché au comté du Lude et perd alors, peu à peu, son rôle de seigneurie indépendante. La chapellenie existe toujours en 1772, date d'un accord avec le prieuré du Lude. Au XIX^e siècle, le manoir de la Roche-Sevin appartient aux marquis de Talhouët, propriétaires du château du Lude, et il est alors déclassé en ferme. L'exploitation regroupe 55 ha 78 ares.

Période(s) principale(s) : 13^e siècle, 14^e siècle, 15^e siècle, 17^e siècle

Période(s) secondaire(s) : 20^e siècle

Dates : 1607 (porte la date, daté par source)

Description

Le manoir conserve la plus grande partie d'un logis construit perpendiculairement au coteau, les vestiges d'une aile étroite en retour le long du coteau et une tour. La maison du métayer située dans la cour, face au logis peut dater du XVIII^e siècle même si elle fut très remaniée au XIX^e siècle et ravalée au XX^e siècle.

Le logis principal est orienté nord-sud et flanqué d'une tourelle d'escalier de plan carré, hors-œuvre, placée sur l'angle nord-est. D'après nos observations, le pignon sud de ce logis est très épais et paraît avoir supporté un deuxième bâtiment placé contre le coteau, en retour d'équerre.

Une grande partie du pignon nord, les vestiges de la tourelle d'escalier et des fragments de la façade occidentale sont construits dans un moyen appareil régulier de pierre calcaire aux angles émoussés et aux joints réguliers qui peut dater des XIII^e ou du XIV^e siècle. À cette période peuvent appartenir également le corbeau et les vestiges d'une hotte de cheminée placée sur la façade orientale, le long du talus, qui attestent de la présence d'un logis plus vaste avec un bas-côté en appentis. Ce bas-côté aujourd'hui disparu était également accessible à partir du 1^{er} étage par une porte couverte d'une accolade.

La porte d'entrée du rez-de-chaussée du logis placée dans le pignon nord, et la porte de la tourelle d'escalier située juste à côté sont couvertes d'un arc brisé. À cette première phase de construction, on peut supposer que le logis n'avait qu'une salle par niveau avec une cheminée rejetée sur le pignon sud, contre le coteau. Le pignon nord, partiellement conservé, témoigne encore de la présence d'une grande croisée au premier étage qui se répétait vraisemblablement au second. La cheminée du second étage est bien conservée. Elle se compose d'une hotte inclinée supportée par un manteau brisé. Cette salle placée au second étage était une salle sous charpente dont la toiture est aujourd'hui abaissée.

L'ensemble de l'édifice fut repris après la Guerre de Cent Ans : le pignon nord et la cage d'escalier ont été restaurés et la façade occidentale sur la cour a été reprise entièrement (ou presque) en moellons et percée de deux croisées à coussièges, du début du XVI^e siècle. En même temps on divise l'étage en deux salles séparées par une cloison en pan-de-bois, on bouche la fenêtre nord et on y installe une deuxième cheminée.

Est-ce à cette période que l'on relève les planchers des premier et second étages ?

Sur un plan des années 1748, figure un petit corps de bâtiment, aujourd'hui disparu, perpendiculaire au vieux logis et donnant dans la même cour. Il pouvait abriter la chapelle sainte-Anne, mentionnée dès le XIV^e siècle, disparue en 1811. Au sud de la cour, une sorte de galerie reliait le logis à une tour qui existe toujours et porte la date de 1607.

La maison actuelle d'habitation est exposée au sud. Elle fut incendiée et reconstruite au milieu du XX^e siècle. Les dépendances, très remaniées, ont été prolongées vers le sud au début du XX^e siècle.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire ; moellon ; pierre de taille

Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble

Escaliers : escalier hors-œuvre : escalier en vis ; en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : logis médiéval à salle haute sous charpente (2^e étage)

État de conservation : état moyen

Statut, intérêt et protection

Le lieu de la Roche Sévin conserve un logis vraisemblablement du XIV^e siècle exceptionnellement conservé.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- Archives départementales de Maine-et-Loire. B. **Fondation d'une chapelle dédiée à sainte Anne et d'une chapellenie**, 24 août 1450. **Fondation d'une chapellenie dans la chapelle du manoir de la Roche-Sevin par Jean Sevin devant la cour du Lude**, 1454.
- Archives départementales de la Sarthe ; H 294. **Accord entre le prieur du Lude et le titulaire de la chapelle de la Roche-Sevin concernant le paiement de la dîme**, 1772.
- Médiathèque d'Angers. MS 1190/ Mi 1A 408. **Dotation de la chapelle de la Roche Sevin par messire Jean Sevin**, selon des lettres passées à la cour du Lude, 1418.

Bibliographie

- CALENDINI, Paul, CALENDINI, Louis, BUQUIN, René. **La Flèche et ses environs. Guide historique illustré**, La Flèche, 1908.

Illustrations



Plan vers 1748.
Phot. Jean-Baptiste
(reproduction) Darrasse
IVR52_20047204789NUCA



Plan ancien 1811.
IVR52_20097200096NUCA



Plan ancien 1846.
IVR52_20097200097NUCA



Plan de la métairie en 1860.
Phot. Jean-Baptiste
(reproduction) Darrasse
IVR52_20047205023NUCA


La Roche Sevin

N°	Contenue	Superficie	N°	Contenue	Superficie	N°	Contenue	Superficie
1	La Roche Sevin	1.46	10	La Roche Sevin	1.46	19	La Roche Sevin	1.46
2	La Roche Sevin	1.46	11	La Roche Sevin	1.46	20	La Roche Sevin	1.46
3	La Roche Sevin	1.46	12	La Roche Sevin	1.46	21	La Roche Sevin	1.46
4	La Roche Sevin	1.46	13	La Roche Sevin	1.46	22	La Roche Sevin	1.46
5	La Roche Sevin	1.46	14	La Roche Sevin	1.46	23	La Roche Sevin	1.46
6	La Roche Sevin	1.46	15	La Roche Sevin	1.46	24	La Roche Sevin	1.46
7	La Roche Sevin	1.46	16	La Roche Sevin	1.46	25	La Roche Sevin	1.46
8	La Roche Sevin	1.46	17	La Roche Sevin	1.46	26	La Roche Sevin	1.46
9	La Roche Sevin	1.46	18	La Roche Sevin	1.46	27	La Roche Sevin	1.46

Légende du plan de la métairie 1860.
Phot. Jean-Baptiste
(reproduction) Darrasse
IVR52_20047205024NUCA



Plan de la métairie en 1860, détail.
Phot. Jean-Baptiste
(reproduction) Darrasse
IVR52_20047205025NUCA



Plan, extrait du cadastre actuel.
IVR52_20097201023NUCA



Vue de volume du logis
prise du nord-est : face
orientale et pignon nord.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200388NUCA




Pignon nord-est : la
maçonnerie témoigne des
nombreux remaniements.
Phot. Yves Guillotin
IVR52_20147202157NUCA




Le logis, pignon nord : trace d'une grande baie bouchée au 1er étage.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200391NUCA



Pignon nord-est, détail : vestiges d'un appareil du XIIIe siècle ?
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20147202158NUCA



Pignon nord-est, détail : la porte couverte d'un arc brisé, à gauche, est un remaniement.
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20147202159NUCA



Pignon v, détail : la baie obstruée au 1er étage est contemporaine de celle du rez-de-chaussée modifiée.
 Phot. Yves Guillotin
 IVR52_20147202160NUCA



Le logis, pignon nord : graffiti sur la moulure de la porte.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200403NUCA



Tourelle d'escalier nord-ouest : porte couverte d'une arc brisé.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200392NUCA



Tourelle d'escalier nord-ouest,
détail : porte d'entrée et sas de
distribution du rez-de-chaussée.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200806NUCA




Tourelle d'escalier nord-ouest,
détail : porte d'entrée et sas de
distribution du rez-de-chaussée.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200802NUCA



Le logis, façade O sur la cour.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200390NUCA



Le logis, façade O, détail :
porte d'étable aménagée
avec un linteau en réemploi.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200394NUCA



Le logis, façade O : vestige d'une
porte étroite couverte en plein cintre.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200397NUCA



Le logis, façade ouest, travée de
baies : ancienne croisée et linteau de
fenêtre transformée en porte d'étable ?
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200395NUCA



Le logis, façade O sur la cour, 1er étage, détail : revers de la croisée à coussièges.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200785NUCA



Le logis, 1er étage, détail : la croisée et la niche.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200796NUCA




Le logis, 1er étage, détail : revers de la croisée à coussiège.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200795NUCA



Le logis, 1er étage, détail : revers de la 2e croisée à coussièges.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200763NUCA




Le logis, 1er étage : cheminée sur le pignon sud.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200764NUCA



Le logis, 1er étage, cheminée du pignon sud, détail : corbeau du piédroit droit.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200767NUCA



le logis, 1er étage, détail : le foyer en pierre de la cheminée sud avec son arc de décharge.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200766NUCA



Le logis, 1er étage, mur E. : porte couverte d'un arc en accolade.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200770NUCA



le logis, 1er étage : cloison en pan-de-bois.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200784NUCA



Le logis, 1er étage : revers du pignon nord.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200789NUCA



Le logis, 1er étage, pignon nord : cheminée ajoutée au début du XVIe siècle et qui bouche la 1ère baie.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200786NUCA




le logis, pignon nord : demie baie.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200787NUCA



Le logis, 1er étage : porte de l'escalier
 avec moulure pour échapper.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200793NUCA




Le logis, comble : grande
 cheminée en pierre sous charpente.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200771NUCA




Le logis, comble,
 cheminée : piédroit gauche.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200772NUCA



Le logis, comble,
 cheminée : piédroit droit.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200773NUCA



Le logis, comble,
 cheminée : manteau brisé.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200774NUCA



Le logis, pignon sud : est-il
 possible que la façade occidentale
 du logis ait été avancée ? Un
 second étage plus élevé s'impose.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200396NUCA



Le logis, comble : charpente.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200778NUCA



Le logis, comble : la charpente.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200777NUCA



Grosse tour au sud-ouest de la cour.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200393NUCA



Grosse tour S-0, rez-de-chaussée : cheminée (1606).
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200807NUCA



Grosse tour sud-ouest :
 lucarne à fronton.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200401NUCA



Grosse tour sud-ouest :
 date portée de 1606.
 Phot. Jean-Baptiste Darrasse
 IVR52_20097200400NUCA



Grosse tour sud-ouest, détail :
passage pour un chemin de
ronde ou placard éventré ?
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200404NUCA



La maison du métayer.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200402NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Logis, manoirs et châteaux de l'aire d'étude du Lude (IA72002017)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le Lude : présentation de l'aire d'étude (IA72002019)

Auteur(s) du dossier : Christine Toulhier, Camille Perez

Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général



Plan vers 1748.


Référence du document reproduit :

- .photographie
Collection particulière, Château du Lude : A C Château du Lude, AP CP 51

IVR52_20047204789NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan ancien 1811.

Référence du document reproduit :

- .Cadaastre ancien
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans

IVR52_20097200096NUCA

(c) Conseil départemental de la Sarthe

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan ancien 1846.


Référence du document reproduit :

- .Cadaastre ancien
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans

IVR52_20097200097NUCA

(c) Conseil départemental de la Sarthe

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan de la métairie en 1860.

Référence du document reproduit :

- .photographie
Collection particulière, Château du Lude : A C Château du Lude, AP CP 51

IVR52_20047205023NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Page 15



Plan de la métairie en 1860, détail.


Référence du document reproduit :

- .La Roche Sévin, plan de la métairie Extr De l'Atlas de la propriété de la comtesse de Talhouët
Collection particulière : AP CP 51

IVR52_20047205025NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan, extrait du cadastre actuel.

Référence du document reproduit :

- .Cadastre actuel
Direction générale des impôts - cadastre

IVR52_20097201023NUCA

(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de volume du logis prise du nord-est : face orientale et pignon nord.

Référence du document reproduit :

- .photographie

IVR52_20097200388NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignon nord-est : la maçonnerie témoigne des nombreux remaniements.

Référence du document reproduit :

- .photographie

IVR52_20147202157NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite



Le logis, pignon nord : trace d'une grande baie bouchée au 1er étage.

Référence du document reproduit :

- .photographie

IVR52_20097200391NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignon nord-est, détail : vestiges d'un appareil du XIII^e siècle ?

Référence du document reproduit :

- .photographie

IVR52_20147202158NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite



Pignon nord-est, détail : la porte couverte d'un arc brisé, à gauche, est un remaniement.

Référence du document reproduit :

- .photographie

IVR52_20147202159NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite



Pignon v, détail : la baie obstruée au 1er étage est contemporaine de celle du rez-de-chaussée modifiée.

Référence du document reproduit :

- .photographie

IVR52_20147202160NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite



Le logis, pignon nord : graffiti sur la moulure de la porte.

Référence du document reproduit :


- .photographie

IVR52_20097200403NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Tourelle d'escalier nord-ouest : porte couverte d'une arc brisé.

Référence du document reproduit :

- .photographie

IVR52_20097200392NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Tourelle d'escalier nord-ouest, détail : porte d'entrée et sas de distribution du rez-de-chaussée.

IVR52_20097200806NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Tourelle d'escalier nord-ouest, détail : porte d'entrée et sas de distribution du rez-de-chaussée.

IVR52_20097200802NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, façade O sur la cour.

Référence du document reproduit :

- .photographie

IVR52_20097200390NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, façade O, détail : porte d'étable aménagée avec un linteau en réemploi.

Référence du document reproduit :

- .photographie

IVR52_20097200394NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, façade O : vestige d'une porte étroite couverte en plein cintre.

Référence du document reproduit :

- .photographie

IVR52_20097200397NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, façade ouest, travée de baies : ancienne croisée et linteau de fenêtre transformée en porte d'étable ?

Référence du document reproduit :

- .photographie

IVR52_20097200395NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, façade O sur la cour, 1er étage, détail : revers de la croisée à coussièges.

IVR52_20097200785NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, 1er étage, détail : la croisée et la niche.

IVR52_20097200796NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, 1er étage, détail : revers de la croisée à coussiège.

IVR52_20097200795NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, 1er étage, détail : revers de la 2e croisée à coussièges.

IVR52_20097200763NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, 1er étage : cheminée sur le pignon sud.

IVR52_20097200764NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, 1er étage, cheminée du pignon sud, détail : corbeau du piédroit droit.

IVR52_20097200767NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



le logis, 1er étage, détail : le foyer en pierre de la cheminée sud avec son arc de décharge.

IVR52_20097200766NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, 1er étage, mur E. : porte couverte d'un arc en accolade.

IVR52_20097200770NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



le logis, 1er étage : cloison en pan-de-bois.

IVR52_20097200784NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, 1er étage : revers du pignon nord.

IVR52_20097200789NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, 1er étage, pignon nord : cheminée ajoutée au début du XVIe siècle et qui bouche la 1ère baie.

IVR52_20097200786NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



le logis, pignon nord : demie baie.

IVR52_20097200787NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, 1er étage : porte de l'escalier avec moulure pour échapper.

IVR52_20097200793NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, comble : grande cheminée en pierre sous charpente.

IVR52_20097200771NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, comble, cheminée : piédroit gauche.

IVR52_20097200772NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, comble, cheminée : piédroit droit.

IVR52_20097200773NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, comble, cheminée : manteau brisé.

IVR52_20097200774NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, pignon sud : est-il possible que la façade occidentale du logis ait été avancée ? Un second étage plus élevé s'impose.

Référence du document reproduit :

- .photographie

IVR52_20097200396NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, comble : charpente.

IVR52_20097200778NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logis, comble : la charpente.

IVR52_20097200777NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grosse tour au sud-ouest de la cour.

Référence du document reproduit :

- .photographie

IVR52_20097200393NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grosse tour S-0, rez-de-chaussée : cheminée (1606).

IVR52_20097200807NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grosse tour sud-ouest : lucarne à fronton.

Référence du document reproduit :

- .photographie

IVR52_20097200401NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grosse tour sud-ouest : date portée de 1606.

Référence du document reproduit :

- .photographie

IVR52_20097200400NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grosse tour sud-ouest, détail : passage pour un chemin de ronde ou placard éventré ?

Référence du document reproduit :

- .photographie

IVR52_20097200404NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La maison du métayer.

Référence du document reproduit :

- .photographie

IVR52_20097200402NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation