



Trous de chevilles sur la sous-face des faux entrails (accroche d'un couvre-joint de lambris ?).

IVR52_20024902375NUCA

Auteur de l'illustration : Gaël Carré, Auteur de l'illustration : Thierry Pelloquet

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine
communication libre, reproduction soumise à autorisation