



Répartition des marques d'assemblage repérées sur la charpente.

IVR52\_20105300450NUDA

Auteur de l'illustration : Élodie Rama

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation