



1er étage, fenêtre sur la rue Beaurepaire, sablière de plancher du 2e étage : mortaises bouchées correspondant au poteau d'hubriserie gauche de la fenêtre d'origine et à une des décharges d'une croix de St-André disparue.

IVR52_20104901558NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation