



Elévation ouest de la chapelle. La présence de l'arc doubleau suggère un projet de bas-côté inachevé. Le toit du ballet disparu a laissé une trace triangulaire dans l'enduit.

IVR52\_20147201880NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Guillotin

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation