



Corps principal, étage de comble, extrémité ouest, durant la restauration de 1997-1998 :
au 1er plan, les trois conduits jointifs de cheminée (cuisine, salle-à-manger, chambre du
marquis de Livois) après arasement du mur de refend.

IVR52_19974903142X

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation