



Charpente de comble à surcroît adaptée à un comble brisé et cage d'escalier en pan-de-bois.

IVR52\_20047204202NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation