



Mur de refend est, 1er étage : remaniements. Remarquer les vestiges d'une fenêtre à chanfrein.

IVR52_20077201619NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation