



Ferme de toit brisé avec deux sous-faîtages et enrayures.

IVR52_20047204203NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation