



Collégiale Saint-Martin, croisillon sud du transept, vue vers le pignon sud : charpente lambrissée en berceau brisé.

IVR52_19974901420X

Auteur de l'illustration : François Lasa

Date de prise de vue : 1997

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation