



Sous-sol, élévation intérieure est, partie nord (vers la rue) : détail sur les vestiges du départ de la voûte supprimée lors de la réfection du plafond.

IVR52_20014906003NUCA

Auteur de l'illustration : Dominique Letellier

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation